



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова»
АРКТИЧЕСКИЙ МОРСКОЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ В.И. ВОРОНИНА
– филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова»

**КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ**

ОП.01 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
по специальности
26.02.05 ЭКСПЛУАТАЦИЯ СУДОВЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК

квалификация
Техник-судомеханик

АРХАНГЕЛЬСК
2021

**Приложение
к рабочей программе
ОП.01 Инженерная графика**

РАЗРАБОТЧИКИ:

Ануфриева Екатерина Владимировна, преподаватель высшей квалификационной категории

Морозова Ирина Валерьевна, преподаватель первой квалификационной категории

Комплект контрольно-оценочных средств по учебной дисциплине ОП.01 Инженерная графика разработан в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 26 ноября 2020 г. № 674 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 03 февраля 2021 г., регистрационный № 62346) по специальности 26.02.05 Эксплуатация СЭУ, рабочей программой, а также с учётом профессиональных компетенций, определённых требованиями МК ПДНВ (Раздел А-III/1 Обязательные минимальные требования для дипломирования вахтенных механиков с обслуживаемым или периодически не обслуживаемым машинным отделением).

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ	4
2. КОДИФИКАТОР ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ	7
3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО КАЖДОМУ ОЦЕНОЧНОМУ СРЕДСТВУ	9
4. БАНК КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ УСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	12

1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ ОП. 01 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА

1.1. Область применения контрольно-оценочных средств

Контрольно-оценочные средства (далее – КОС) являются частью нормативно-методического обеспечения системы оценивания качества освоения обучающимися программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 26.02.05 Эксплуатация судовых и энергетических установок и обеспечивают повышение качества образовательного процесса.

КОС по учебной дисциплине представляет собой совокупность контролирующих материалов, предназначенных для измерения уровня достижения обучающимся установленных результатов обучения.

КОС по учебной дисциплине используется при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в виде дифференцированного зачёта.

1.2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке

Код ПК, ОК	Умения	Знания
ОК 1	У3 - Разрабатывать конструкторскую и технологическую документацию; У4 - Использовать средства машинной графики в профессиональной деятельности	31 - Основные методы проецирования; 32 - Правила выполнения и чтения конструкторской и технологической документации; 33 - Требования стандартов Единой системы конструкторской документации (далее - ЕСКД) и Единой системы технологической документации (далее - ЕСТД) к оформлению и составлению чертежей и схем; 34 - Способы графического представления пространственных образов
ОК 2	У2 - Читать чертежи и схемы; У4 - Использовать средства машинной графики в профессиональной деятельности	32 - Правила выполнения и чтения конструкторской и технологической документации; 33 - Требования стандартов ЕСКД и ЕСТД к оформлению и составлению чертежей и схем;
ОК 3	У4 - Использовать средства машинной графики в профессиональной деятельности У2 - Читать чертежи и схемы; У3 - Разрабатывать конструкторскую и технологическую документацию;	32 - Правила выполнения и чтения конструкторской и технологической документации; 33 - Требования стандартов ЕСКД и ЕСТД к оформлению и составлению чертежей и схем
ОК 4	У1 - Выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих на их	32 - Правила выполнения и чтения конструкторской и технологической документации

	поверхности, графические изображения технических деталей, эскизы, сборочные чертежи и чертежи общего вида; У4 - Использовать средства машинной графики в профессиональной деятельности	
ОК 5	У2 - Читать чертежи и схемы; У4 - Использовать средства машинной графики в профессиональной деятельности	32 - Правила выполнения и чтения конструкторской и технологической документации
ОК 9	У4 - Использовать средства машинной графики в профессиональной деятельности	32 - Правила выполнения и чтения конструкторской и технологической документации
ОК 10	У4 - Использовать средства машинной графики в профессиональной деятельности	32 - Правила выполнения и чтения конструкторской и технологической документации 33 - Требования стандартов ЕСКД и ЕСТД к оформлению и составлению чертежей и схем
ПК 1.1.	У1 - Выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих на их поверхности, графические изображения технических деталей, эскизы, сборочные чертежи и чертежи общего вида; У4 - Использовать средства машинной графики в профессиональной деятельности	31 - Основные методы проецирования; 34 - Способы графического представления пространственных образов
ПК 1.3.	У1 - Выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих на их поверхности, графические изображения технических деталей, эскизы, сборочные чертежи и чертежи общего вида; У2 - Читать чертежи и схемы; У3 - Разрабатывать конструкторскую и технологическую документацию; У4 - Использовать средства машинной графики в профессиональной деятельности	31 - Основные методы проецирования; 32 - Правила выполнения и чтения конструкторской и технологической документации; 34 - Способы графического представления пространственных образов
ПК 1.4.	У2 - Читать чертежи и схемы; У4 - Использовать средства машинной графики в профессиональной деятельности	32 - Правила выполнения и чтения конструкторской и технологической документации
ПК 1.5.	У1 - Выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих на их поверхности, графические	33 - Требования стандартов ЕСКД и ЕСТД к оформлению и составлению чертежей и схем

	изображения технических деталей, эскизы, сборочные чертежи и чертежи общего вида; У4 - Использовать средства машинной графики в профессиональной деятельности	
ПК 2.1.	У1 - Выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих на их поверхности, графические изображения технических деталей, эскизы, сборочные чертежи и чертежи общего вида; У2 - Читать чертежи и схемы	33 - Требования стандартов ЕСКД и ЕСТД к оформлению и составлению чертежей и схем
ПК 2.2.	У1 - Выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих на их поверхности, графические изображения технических деталей, эскизы, сборочные чертежи и чертежи общего вида;	33 - Требования стандартов ЕСКД и ЕСТД к оформлению и составлению чертежей и схем
ПК 2.3.	У2 - Читать чертежи и схемы; У4 - Использовать средства машинной графики в профессиональной деятельности	32 - Правила выполнения и чтения конструкторской и технологической документации; 33 - Требования стандартов ЕСКД и ЕСТД к оформлению и составлению чертежей и схем
ПК 3.1.	У3 - Разрабатывать конструкторскую и технологическую документацию; У4 - Использовать средства машинной графики в профессиональной деятельности	32 - Правила выполнения и чтения конструкторской и технологической документации; 33 - Требования стандартов ЕСКД и ЕСТД к оформлению и составлению чертежей и схем
ПК 3.2.	У1 - Выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих на их поверхности, графические изображения технических деталей, эскизы, сборочные чертежи и чертежи общего вида; У4 - Использовать средства машинной графики в профессиональной деятельности	33 - Требования стандартов ЕСКД и ЕСТД к оформлению и составлению чертежей и схем
ПК 3.3.	У3 - Разрабатывать конструкторскую и технологическую документацию; У4 - Использовать средства машинной графики в профессиональной деятельности	33 - Требования стандартов ЕСКД и ЕСТД к оформлению и составлению чертежей и схем

В рамках программы учебной дисциплины обучающиеся должны иметь профессиональные навыки, знать и уметь в соответствии с требованиями Международной

конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты (далее – МК ПДНВ):

Глава III. Стандарты в отношении машиной команды

Раздел А- III/1 Обязательные минимальные требования для дипломирования вахтенных механиков судов с традиционно обслуживаемым или периодически не обслуживаемым машинным отделением

Таблица А-III/1 Спецификация минимального стандарта компетентности для вахтенных механиков судов с традиционно обслуживаемым или периодически не обслуживаемым машинным отделением

Функция: Техническое обслуживание и ремонт судовых механизмов и оборудования

ПК 1.14 (К 9). Техническое обслуживание и ремонт судовых механизмов и оборудования.

Код ПК	Умения	Знания
1.14 (К 9).	У5 - использовать надлежащие специализированные инструменты и измерительные устройства; читать чертежи и справочники, относящиеся к механизмам; читать схемы трубопроводов, гидравлических и пневматических систем.	З5 - правила пользования специализированных инструментов и измерительных устройств; содержание справочников, относящиеся к механизмам; схемы трубопроводов, гидравлических и пневматических систем.

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение обучающимися следующих личностных результатов программы воспитания:

Личностные результаты реализации программы воспитания, определённые отраслевыми требованиями к деловым качествам личности	
Код	Формулировка
ЛР 14	Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности

2. КОДИФИКАТОР ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Функциональный признак оценочного средства (тип контрольного задания)	Метод/форма контроля
Фронтальный (устный) опрос	практические занятия, дифференцированный зачёт
Практическая работа	практические занятия, дифференцированный зачёт

Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и умений

Содержание учебного материала по программе учебной дисциплины	Тип контрольного задания										
	У1	У2	У3	У4	У5	З1	З2	З3	З4	З5	
Раздел 1. Геометрическое черчение											
Тема 1.1. Основные сведения по оформлению чертежа	ПР	ФО, ПР	ПР	ПР	ПР	ПР	ПР	ФО, ПР	ФО, ПР	ПР	ПР
Тема 1.2. Геометрические построения. Нанесение размеров	ПР	ФО, ПР	ПР	ПР	ПР	ПР	ПР	ФО, ПР	ФО, ПР	ПР	ПР
Раздел 2 Проекционное черчение											
Тема 2.1. Методы проецирования	ПР	ФО, ПР	ПР	ПР	ПР	ПР	ПР	ФО, ПР	ФО, ПР	ПР	ПР
Тема 2.2. Проекция геометрических тел	ПР	ФО, ПР	ПР	ПР	ПР	ПР	ПР	ФО, ПР	ФО, ПР	ПР	ПР
Тема 2.3. Аксонометрические проекции	ПР	ФО, ПР	ПР	ПР	ПР	ПР	ПР	ФО, ПР		ПР	ПР
Тема 2.4. Сечение геометрических тел плоскостями	ПР	ФО, ПР	ПР	ПР	ПР	ПР	ПР	ФО, ПР	ФО, ПР	ПР	ПР
Тема 2.5. Взаимное пересечение поверхностей тел	ПР	ФО, ПР	ПР	ПР	ПР	ПР	ПР	ФО, ПР	ФО, ПР	ПР	ПР
Раздел 3 Машиностроительное черчение. Компьютерная графика											
Тема 3.1. Изображение – виды, разрезы сечения	ПР	ФО, ПР	ФО, ПР	ПР	ПР	ПР	ПР	ФО, ПР	ФО, ПР	ПР	ПР
Тема 3.2. Винтовые поверхности и изделия с резьбой	ПР	ФО, ПР	ФО, ПР	ПР	ПР	ПР	ПР	ФО, ПР	ФО, ПР	ПР	ФО, ПР
Тема 3.3. Эскизы и рабочие чертежи деталей	ПР	ФО, ПР	ФО, ПР		ПР	ПР	ПР	ФО, ПР	ФО, ПР		ФО, ПР
Тема 3.4. Зубчатые передачи	ПР	ФО, ПР	ФО, ПР	ПР	ПР	ПР	ПР	ФО, ПР	ФО, ПР	ПР	ФО, ПР
Тема 3.5. Чтение и детализация сборочного чертежа	ПР	ФО, ПР	ФО, ПР	ПР	ПР,	ПР	ПР	ФО, ПР	ФО, ПР	ПР	ФО, ПР
Промежуточная аттестация	ДЗ	ДЗ	ДЗ	ДЗ	ДЗ	ДЗ	ДЗ	ДЗ	ДЗ	ДЗ	ДЗ

Условные обозначения:

ФО – фронтальный (устный) опрос;

ПР – практическая работа;

ДЗ – дифференцированный зачёт

3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО КАЖДОМУ ОЦЕНОЧНОМУ СРЕДСТВУ

Критерии оценки выполненной практической работы

Выполненная работа должна быть представлена в виде графической работы или отчета по заданной форме.

Критериями оценки служат:

- умения анализировать и использовать теоретические знания при выполнении работы;

- умения вручную выполнять различные линии для наглядности, выразительности и легкости его чтения;

- точность ответа на поставленный вопрос;

- четкое и грамотное выполнение задания;

- уровень освоения обучающимся учебного материала.

Критериями оценки выполнения графических работ служат:

Отметка определяется количеством набранных баллов.

Отметка	Количество баллов
удовлетворительно	15-20
хорошо	21-25
отлично	26-30

При оценивании максимальное количество баллов может быть уменьшено из-за допущенных погрешностей и несоблюдения календарного плана. Ниже приведены критерии оценки.

Временной критерий

Работа представлена на проверку:		
в установленный срок	до 16-ой недели включительно	после 16-ой недели
Работа принята с первого предъявления		
0	-3	-6
Работа принята со второго предъявления		
-1	-4	-7
Работа принята с третьего предъявления		
-2	-5	-8

Графические критерии

Общие требования:

1.	Не достаточная для копирования контрастность	-2
2.	Помарки на поле чертежа	-1...-5
3.	Неполное отражение информации	-1...-5

Ошибки геометрических построений:

1.	Неверно найдена проекция точки	-5
2.	Погрешность нахождения натуральной величины \square 1мм	-5
3.	Не выбраны для построения характерные точки	-5

Не соответствие ГОСТ ЕСКД:

1.	ГОСТ 2.301-2006 Форматы	-1
----	-------------------------	----

2. ГОСТ 2.104-2006 Основные надписи		
2.1.	Ошибка в форме основной надписи	-1
2.2.	Неправильное расположение основной надписи	-1
2.3.	Не заполнена основная надпись	-1
2.4.	Нет основной надписи	-4
3. ГОСТ 2.302 –68* Масштабы		
4. ГОСТ 2.303 – 68 Линии		
4.1.	Применение линии не по назначению	-1
4.2.	Неправильное начертание линии	-1
5. ГОСТ 2.304 –81 Шрифты чертежные		
6. ГОСТ 2.305 – 2008 Изображения – виды, разрезы, сечения		
6.1.	Оптимальность выбора изображений	-3
6.2.	Нарушение проекционной связи	-1
6.3.	Ошибка в оформлении вида	-5
6.4.	Ошибка в оформлении разреза	-5
6.5.	Ошибка в оформлении границы разреза и вида	-1
6.6.	Ошибка в обозначение вида, разреза	-1
6.7.	Ошибка в определение видимости элементов	-2
6.8.	Необоснованное использование невидимого контура	-1
6.9.	Ошибки в обозначение плоских поверхностей	-1
7. ГОСТ 2.306 – 68 Обозначения графические материалов и правила их нанесения на чертежах		
7.1.	Несоответствие графического обозначения виду материала	-1
7.2.	Ошибка выбора угла наклона штриховки	-1
7.3.	Не соответствие штриховки на проекциях	-1
7.4.	Отсутствие штриховки на сечении и разрезе	-3
8. ГОСТ 2.307 – 68 Нанесение размеров и предельных отклонений		
8.1.	Выносные линии не доходят до измеряемого элемента	-1
8.2.	Выносные линии выходят за размерные более чем 5 мм	-1
8.3.	Не соответствует расстояние от контура до размера	-1
8.4.	Не соответствует расстояние между размерами	-1
8.5.	Пересечение размерных линий	-2
8.6.	Ошибка расположение числа на размерной линии	-2
8.7.	Ошибка в простановки размеров в масштабе	-2
8.8.	Простановка размеров к невидимым линиям	-2
8.9.	Ошибка в обозначении цилиндрических поверхностей	-1
8.10.	Ошибка в обозначении сферических поверхностей	-1
8.11.	Отсутствие габаритного размера	-2
8.12.	Замыкание размерной цепи	-1
8.13.	Не все размеры	-3
8.14.	Повторение размера	-1
8.15.	Нет размеров	-10
9. ГОСТ 2.317 – 69* Аксонометрические проекции		
9.1.	Ошибка в построении	-3
9.2.	Ошибка в штриховке	-2
10. ГОСТ 2.321 – 84* Обозначения буквенные		
		-1

Для оценивания практических работ в виде теста применяется универсальная шкала оценки образовательных достижений.

Если обучающийся набирает

Оценка 5 («отлично») ставится за работу, если правильно выполнено все 5 заданий

Оценка 4 («хорошо») ставится, если правильно выполнено любые 4 задания.

Оценка 3 («удовлетворительно») ставится, если правильно выполнено любые 3 задания.

Оценка 2 («неудовлетворительно») ставится, если правильно решено 2 и менее заданий.

Практические занятия содержат цель, руководство к выполнению, содержание работы, критерии оценки.

Правила выполнения практических работ

Подготовка к практическим работам заключается в самостоятельном изучении теории по рекомендуемой литературе, предусмотренной рабочей программой.

Выполнение заданий производится индивидуально в часы, предусмотренные расписанием занятий в соответствии с методическими указаниями к практическим работам.

Отчет по практической работе каждый обучающийся выполняет индивидуально с учетом рекомендаций по оформлению.

Отчеты в зависимости от задания выполняются на форматах А2, А3, А4, на миллиметровой бумаге, в рабочей тетради и сдаются преподавателю. Для отчетов устанавливаются сроки сдачи работы в зависимости от сложности выполнения задания.

Практическая работа считается выполненной, если она соответствует критериям.

Если обучающийся имеет пропуски практических занятий по уважительной или неуважительной причине, то выполняет их во время консультаций отведенных группе по данной дисциплине или самостоятельно.

Критерии оценки ответов в ходе устного опроса

Оценивается правильность ответа обучающегося на один из приведённых вопросов. При этом выставляются следующие оценки:

«Отлично» выставляется при соблюдении обучающимся следующих условий:

– полно раскрыл содержание материала в объёме, предусмотренном программой, содержанием лекции и учебником;

– изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя специализированную терминологию и символику;

– показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического задания;

– продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;

– отвечал самостоятельно без наводящих вопросов преподавателя.

Примечание: для получения отметки «отлично» возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые обучающийся легко исправил по замечанию преподавателя.

«Хорошо» - ответ обучающегося в основном удовлетворяет требованиям на оценку «отлично», но при этом имеет один из недостатков:

– в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и информационного содержания ответа;

– допущены один-два недочёта при освещении основного содержания ответа,

исправленные по замечанию преподавателя;

– допущены ошибка или более двух недочётов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию преподавателя.

«Удовлетворительно» выставляется при соблюдении следующих условий:

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала, имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании терминологии и выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов преподавателя;

– обучающийся не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме;

– при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков.

«Неудовлетворительно» выставляется при соблюдении следующих условий:

– не раскрыто основное содержание учебного материала;

– обнаружено незнание или непонимание обучающимся большей или наиболее важной части учебного материала;

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии и иных выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов преподавателя;

– обучающийся обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу.

Критерии оценки дифференциального зачета

Оценка за дифференцированный зачет формируется на основании оценок, полученных по результатам выполнения практических работ, путем расчета средней арифметической.

4. БАНК КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ УСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Текущий контроль

4.1.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

1. Комплект оценочных заданий №1 по Разделу 1. ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ ЧЕРЧЕНИЕ

Тема 1.1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ЧЕРТЕЖА (Аудиторная работа).

«Выполнение надписей чертежным шрифтом. Вычерчивание линий»

Цель: формирование умения выполнять линии и надписи чертежным шрифтом

Источники: действующие стандарты ГОСТ 2.303-68, ГОСТ 2.304-81, ГОСТ 2.104-2006

Требования к оформлению работы: Для начала работы используйте карандаш твёрдостью ТМ или Т. Для окончательной обводки рекомендуется карандаш твёрдостью М.

Задание:

- написать буквы, цифры чертежным шрифтом ГОСТ 2.304 – 81 размером 10 (приложение 1)

- в соответствии с образцом выполнить работу на формате А4 (приложение 1)

- заполнить чертежным шрифтом ГОСТ 2.304 – 81 основную надпись согласно ГОСТ 2.104-2006

Критерии оценки: умения обучающегося использовать теоретические знания при выполнении работы; уровень освоения обучающегося учебного материала.

2. Комплект оценочных заданий №2 по Разделу 1. ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ ЧЕРЧЕНИЕ

Тема 1.2. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОСТРОЕНИЯ. НАНЕСЕНИЕ РАЗМЕРОВ (Аудиторная работа).

«Вычерчивание контура технической детали. Нанесение размеров на контур детали»

Цель: овладение техникой выполнения сопряжения чертежным инструментом (циркулем); формирование умения выполнять сопряжения

Источники: действующие стандарты ГОСТ 2.301-2006, ГОСТ 2.104-2006

Задание: По индивидуальным карточкам выполнить упражнения на построение различных видов сопряжений: сопряжения окружности и прямой, сопряжение двух окружностей (приложение 2).

Требования к оформлению работы: Графическая работа должна быть выполнена карандашом на формате А4. Вначале производят подготовку чертежа карандашом ТМ и потом обводят его карандашом твердостью 2М. Подготовка чертежа заключается в построении всех его фигур (деталей), применяя правила построения сопряжений и выполнении надписей тонкими линиями. На чертеж должны быть нанесены все необходимые размеры.

Порядок выполнения работы:


– определить местоположение оси симметрии или центровых линий имеющихся окружностей;

– вычертить прямые линии контура детали;

– вычертить окружности заданных диаметров;

– выполнить сопряжения, то есть переходы одних прямых или кривых линий в другие прямые или кривые линии, используя заданные радиусы;

оставить вспомогательные линии, проставить размеры, выполнить обводку, заполнить основную надпись.



Критерии оценки: знать правила выполнения различных видов сопряжений; систематизация и закрепление знаний по разделу «Геометрическое черчение». Четкое и грамотное выполнения задания.

3. Комплект оценочных заданий №3 по Разделу 2. ПРОЕКЦИОННОЕ ЧЕРЧЕНИЕ

Тема 2.1. МЕТОДЫ ПРОЕКЦИРОВАНИЯ (Аудиторная работа).

3.1 «Построение проекций точек, прямой, плоскости»

Цель: формирование практических навыков при построении проекций точек. Формирование умения выполнять комплексный чертеж точки. Развитие графического представления пространственных образов.

Задание: Необходимо:

- по индивидуальным карточкам–заданиям выполнить построение точек по заданным координатам (приложение 3). Определить где расположены точки. Определить расположение точек относительно плоскостей проекции.

- по двум проекциям точки начертить третью. Нанести необходимые значения.

- по двум проекциям отрезка прямой начертить третью. Нанести необходимые значения.

- по двум проекциям многоугольников начертить третью. Нанести необходимые значения.

Требования к оформлению работы: Работу выполнить в соответствии с карточкой-заданием на формате А4 (калька). При выполнении чертежа учитывать линии связи, соблюдать перпендикулярность и параллельность осей. Работа выполняется только чертежными инструментами. Перед началом работы следует внимательно изучить соответствующие темы учебника.

Порядок выполнения работы:

- проанализировать задание

- построить недостающие проекции точки, прямой, плоскости.

Критерии оценки: умение представлять точку в пространстве, четкость выполнения упражнения, умение анализировать и использовать теоретические знания при ответе.

Контроль выполнения: проверка задания.

3.2 «Проекция точки, лежащей на поверхности геометрического тела»

Цель: закрепление и расширение полученных теоретических знаний и практических навыков обучающихся

Задание: Построение по индивидуальным карточкам-заданиям (приложение 3) проекции точки, лежащей на поверхности геометрического тела

Требования к оформлению работы:

Выполнить анализ геометрической формы предмета по чертежу и построить (три вида) комплексного чертежа геометрических тел по вариантам в рабочей тетради. На чертеже должны быть нанесены все необходимые обозначения точек.

Последовательность выполнения работы:

- по варианту перечертить (по размерам) два вида геометрического тела

- по двум проекциям дочертить третью проекцию

- проставить точки на геометрических телах


- найти эти точки на трех плоскостях (видах)

- нанести условные обозначения проекции точек на видах чертежа

Критерии оценки: умение обучающимся использовать теоретические знания при выполнении практической работы.

Контроль выполнения: проверка задания.

Пример и образец выполнения:




4. Комплект оценочных заданий №4 по Разделу 2. ПРОЕКЦИОННОЕ ЧЕРЧЕНИЕ

Тема 2.2. ПРОЕКЦИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ТЕЛ (Аудиторная самостоятельная работа обучающихся).

«Комплексный чертеж цилиндра, конуса, пирамиды, призмы»

Цель: овладение техникой выполнения эюр (комплексных чертежей) геометрических тел.

Задание: Построить недостающие проекции двух групп геометрических тел.



Требования к оформлению работы: Работу выполнить в соответствии с карточкой-заданием (приложение 4) на формате А3. При выполнении чертежа учитывать линии связи, соблюдать перпендикулярность и параллельность осей. Работа выполняется только чертежными инструментами. Перед началом работы следует внимательно изучить соответствующие темы учебника.

Порядок выполнения работы:

- проанализировать задание: определить, какие геометрические тела заданы.
- перечертить заданные проекции по заданным размерам.
- построить недостающие проекции геометрических тел.
- удалить вспомогательные линии построения;
- равномерно нанести размеры на все проекции;
- выполнить обводку, заполнить основную надпись.

Критерии оценки: умение обучающимся использовать теоретические знания при выполнении графических работ

Контроль выполнения: проверка задания

5. Комплект оценочных заданий №5 по Разделу 2. ПРОЕКЦИОННОЕ ЧЕРЧЕНИЕ

Тема 2.3. АКСОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ПРОЕКЦИИ (Аудиторная работа).

«Построение аксонометрических проекций цилиндра, конуса, пирамиды, призмы.

Изометрия группы геометрических тел»

Цель: овладение техникой выполнения аксонометрических проекций геометрических тел.

Задание: Построение аксонометрических проекций геометрических тел (см. практическую работу «Комплексный чертеж цилиндра, конуса, пирамиды, призмы»)

Требования к оформлению работы: Работа выполняется на формате А3. При выборе аксонометрии нужно учесть следующие аспекты:

- при построении изображения необходимо откладывать по осям соответствующие размеры;

- в изометрии размеры по всем осям не искажаются, но углы между осями составляют 120, поэтому фигуры оснований геометрических тел будут несколько искажены, а окружности будут иметь форму овалов.

Порядок выполнения работы:

- построить оси пересечения плоскостей проекций X, Y и Z под углом 120 друг к другу.

- построение изометрии каждого геометрического тела необходимо начинать с вычерчивания изометрии его основания, учитывая, что размеры по осям не искажаются и параллельность сторон фигур оснований и осей сохраняется и в изометрии.

- построение оснований тел вращения, имеющих форму круга, ведётся в следующем порядке:

- пересечением центровых линий, параллельных заданным осям обозначают центр;

- на этих центровых линиях из центра откладываем отрезки, равные радиусу исходной окружности;

- через полученные точки на центровых линиях параллельно им проводим прямые, которые при пересечении образуют ромб;

- построить большую диагональ полученного ромба;


- требуемый овал будет состоять из дуг двух разных радиусов: большого и малого;

- большой радиус проводим из тупого угла ромба до точки пересечения центральной линии со стороной ромба и чертим им дугу под тупыми углами;

- малый радиус – это отрезок большого радиуса, отсечённый от него большой диагональю; с его помощью вычерчиваем малые дуги напротив острых углов ромба.

- закончив построение оснований геометрических тел, строим изображения их вертикальных граней. Для этого из вершин фигур основания или из их центров чертим вертикальные отрезки, равные высоте заданных геометрических тел.

- удаляем вспомогательные линии построения, обводим чертёж, показывая видимые линии сплошной основной толстой, а невидимые – штриховой линиями.



Критерии оценки: умение обучающимся использовать теоретические знания при выполнении графической работы.

Контроль выполнения: проверка графической работы.

6. Комплект оценочных заданий №6 по Разделу 2. ПРОЕКЦИОННОЕ ЧЕРЧЕНИЕ

Тема 2.4. СЕЧЕНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ТЕЛ ПЛОСКОСТЬЮ (Аудиторная работа).

«Сечение призмы плоскостью с построением развертки»

Цель: закрепление и расширение полученных теоретических знаний и практических навыков обучающихся

Задание: Построение по индивидуальным карточкам-заданиям (приложение 5) комплексных чертежей усеченных тел вращения, нахождение действительной величины фигуры сечения. Построение развертки поверхностей тел. Изображение усеченных тел вращения в аксонометрических проекциях.


Требования к оформлению работы:

Работу выполнить в соответствии с карточкой-заданием на формате А3.

При выполнении чертежа учитывать линии связи, соблюдать перпендикулярность и параллельность осей. Работа выполняется только чертежными инструментами.

Порядок выполнения работы:

- перечертить заданные проекции по заданным размерам;
- построить действительную величину фигуры сечения;
- построить развертку поверхности тела;
- построить аксонометрическую проекцию геометрического тела;
- удалить вспомогательные линии построения, выполнить обводку;
- нанести размеры.



Критерии оценки: четкое и грамотное выполнения задания.

Контроль выполнения: проверка графической работы.

7. Комплект оценочных заданий №7 по Разделу 2. ПРОЕКЦИОННОЕ ЧЕРЧЕНИЕ

Тема 2.5. ВЗАИМНОЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕЛ (Аудиторная работа).

«Пересечение геометрических тел»

Цель: формирование умения выполнять построение линии пересечения поверхностей геометрических тел.

Задание: Построение по индивидуальным карточкам-заданиям комплексного чертежа пересечения поверхностей тел.


Требования к оформлению работы:

Работу выполнить в соответствии с карточкой-заданием на формате А3.

При выполнении чертежа учитывайте линии связи, соблюдайте перпендикулярность и параллельность осей. Необходимо выдержать требования к типам линий и нанесению размеров.

Порядок выполнения работы:

- проанализировать задание: определить, какие геометрические тела заданы (приложение б);
- перерисовать заданные проекции по заданным размерам;
- построить линию пересечения поверхностей геометрических тел;
- построить аксонометрическую проекцию геометрических тел;
- удалить вспомогательные линии построения, выполнить обводку;
- нанести размеры, выполнить обводку, заполнить основную надпись.



Критерии оценки: четкое и грамотное выполнения задания.

Контроль выполнения: проверка графической работы.

8. Комплект оценочных заданий №8 по Разделу 3. МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ЧЕРЧЕНИЕ. КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА

Тема 3.1. ИЗОБРАЖЕНИЯ – ВИДЫ, РАЗРЕЗЫ, СЕЧЕНИЯ (Аудиторная работа).

«Вычерчивание видов: основных, местных и дополнительных»

Цель: закрепление и расширение полученных теоретических знаний и практических навыков обучающихся

Задание: Построение по индивидуальным карточкам-заданиям (приложение 7) основных, местных и дополнительных видов.

Требования к оформлению работы:

Выполнить анализ геометрической формы предмета по чертежу и построить недостающие виды комплексного чертежа деталей по вариантам. Построить местный и дополнительный виды деталей. На чертеже (кальке) должны быть нанесены все необходимые обозначения видов.

Последовательность выполнения работы:

- по вариантам на кальке достроить недостающие основные виды
- по главному виду и наглядному изображению построить местный и дополнительный вид;
- нанести условные обозначения видов на чертеже (кальке)

Критерии оценки: умение обучающимся использовать теоретические знания при выполнении практической работы.

Контроль выполнения: проверка задания.

9. Комплект оценочных заданий №9 по Разделу 3. МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ЧЕРЧЕНИЕ. КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА

Тема 3.1. ИЗОБРАЖЕНИЯ – ВИДЫ, РАЗРЕЗЫ, СЕЧЕНИЯ (Аудиторная работа).

«Выполнение простого и сложного разрезов»

Цель: формирование умения выполнять разрезы деталей, закрепление полученных теоретических знаний.

Источники: действующие стандарты ГОСТ 2.305-2008

Задание: Выполнение чертежа детали с наклонным разрезом. Выполнение чертежа детали со ступенчатым разрезом по индивидуальным карточкам-заданиям (приложение 8).

Требования к оформлению работы: Перед началом работы следует внимательно изучить задание и мысленно представить себе, где пройдут секущие плоскости и какая фигура сечения получится. Простым разрезом называется изображение, которое образовано одной секущей плоскостью. Сложным разрезом называется изображение, которое получается при мысленном рассечении предмета двумя и более плоскостями. На разрезе показывают не только то, что находится в секущих плоскостях, но и то, что находится за ними. Положение секущей плоскости указывают на чертеже разомкнутой линией.


Порядок выполнения работы:


- по заданным размерам начертить вид, на котором обозначен данный разрез;
- вместо второго вида выполнить указанный разрез;
- фигуру сечения на разрезе заштриховать;
- обозначить след секущей плоскости разомкнутой линией и обозначить разрез надписью А – А;
- нанести размеры, выполнить обводку, заполнить основную надпись.

Критерии оценки: четкое и грамотное выполнения задания на формате А3.

Контроль выполнения: проверка графической работы.

Пример и выполнение задания





10. Комплект оценочных заданий №10 по Разделу 3. МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ЧЕРЧЕНИЕ. КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА

Тема 3.1. ИЗОБРАЖЕНИЯ – ВИДЫ, РАЗРЕЗЫ, СЕЧЕНИЯ (Аудиторная работа).


«Выполнение сечений»

Цель: формирование умения выполнять сечения деталей, закрепление полученных теоретических знаний.

Источники: действующие стандарты ГОСТ 2.305-2008.

Задание: Выполнение сечений чертежа детали по индивидуальным карточкам-заданием (приложение 9).

Пример задания




Требования к оформлению работы: Перед началом работы следует внимательно изучить задание и мысленно представить себе, где пройдут секущие плоскости и какая фигура сечения получится. Сечение, это воображаемый срез части предмета,

образованный пересечением его с плоскостью. Профиль сечения указывается на чертеже с целью детального отображения геометрических особенностей и размеров отдельного участка детали. Сечение отличается от разреза тем, что отображает только контур грани расположенный на секущей плоскости, а все остальные сегменты, расположенные за ней, не изображаются. Положение секущей плоскости указывают на чертеже разомкнутой линией.

Порядок выполнения работы:

- начертить главный вид вала, взяв направление взгляда по стрелке А;
- выполнить три сечения: сечение А-А расположить на продолжении следа секущей плоскости, сечение Б-Б на свободном месте чертежа, сечение В-В в проекционной связи;
- фигуры сечения заштриховать;
- выполнить для шпоночного паза местный разрез и местный вид;
- нанести размеры и обозначения на все изображения;
- заполнить основную надпись.

Пример выполнения задания



Критерии оценки: четкое и грамотное выполнения задания на формате А3.

Контроль выполнения: проверка графической работы.

11. Комплект оценочных заданий №11 по Разделу 3. МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ЧЕРЧЕНИЕ. КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА

Тема 3.2. ВИНТОВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ И ИЗДЕЛИЯ С РЕЗЬБОЙ (Аудиторная работа).

«Вычерчивание основных крепежных деталей»

Цель: формирование умения вычерчивать основных крепежных деталей, научиться определять параметры резьбы с нанесением размеров.


Источники: действующие стандарты ГОСТ 2.311-68.

Задание: Выполнение соединения двух стальных деталей шпилькой по индивидуальным карточкам-заданием (приложение 10). Размеры шпильки подобрать по ГОСТу.

Требования к оформлению работы: Перед началом работы следует внимательно изучить задание и сделать необходимые расчеты, опираясь на справочные данные и формулы. Резьбу изображают на стержне - сплошными основными линиями по наружному диаметру резьбы и сплошными тонкими линиями - по внутреннему диаметру (на плоскости, перпендикулярной оси стержня по внутреннему диаметру проводят дугу, равную $3/4$ окружности, разомкнутую в любом месте).

Порядок выполнения работы:

- сделать необходимые расчеты шпилечного соединения, опираясь на справочные данные и формулы;
- выполнить соединение двух стальных деталей шпилькой;
- выполнить соединение двух стальных деталей вкрученных одну в другую на половину резьбы;
- нанести размеры и обозначения на все изображения;
- заполнить основную надпись.



Критерии оценки: четкое и грамотное выполнения задания на формате А3.

Контроль выполнения: проверка графической работы.

12. Комплект оценочных заданий №12 по Разделу 3. МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ЧЕРЧЕНИЕ. КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА

Тема 3.3. ЭСКИЗЫ И РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ ДЕТАЛЕЙ (Аудиторная работа).

«Выполнение эскизов деталей»

Цель: формирование умения выполнять эскизы

Задание: Выполнить эскиз деталей.

Требования к оформлению работы: Перед началом работы следует внимательно изучить деталь. Чертежи, предназначенные для разового использования, допускается выполнять в виде эскизов. Чертеж временного характера, выполненный на любом материале от руки, в глазомерном масштабе, но с соблюдением пропорций элементов детали, называется эскизом. Эскизы применяются при проектировании новых и усовершенствовании существующих изделий. Эскиз может служить документом для изготовления детали или для выполнения ее рабочего чертежа. Поэтому он должен быть выполнен грамотно и четко, ибо ошибки могут привести к браку изготавливаемой детали. Эскизы выполнять на миллиметровой бумаге.

Порядок выполнения работы:

- ознакомиться с деталью;
- выбрать главный вид и другие необходимые изображения;
- выбрать формат листа и масштаб;
- подготовить лист;
- провести компоновку изображений на листе;
- нанести изображения элементов деталей;
- оформить виды, разрезы и сечения;
- нанести размерные линии и условные знаки;
- нанести размерные числа;
- окончательно оформить эскиз;
- заполнить основную надпись.

Критерии оценки: четкое и грамотное выполнения задания на формате А3.

Контроль выполнения: проверка графической работы.

13. Комплект оценочных заданий №13 по Разделу 3. МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ЧЕРЧЕНИЕ. КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА

Тема 3.4. ЗУБЧАТЫЕ ПЕРЕДАЧИ (Аудиторная работа).

«Чертеж зубчатой цилиндрической передачи»


Цель: формирование умения выполнять чертеж зубчатой передачи

Задание: Выполнить чертеж зубчатой передачи (цилиндрической или конической) (приложение 11).

Требования к оформлению работы: Перед началом работы следует внимательно изучить задание. Для выполнения работы необходимо знать модуль - m , число зубьев первого колеса - z_1 , число зубьев второго колеса z_2 , диаметры валов $D_{в1}$, $D_{в2}$ и конструкцию колес. Сделать необходимые расчеты по заданным значениям и приступить к выполнению работы.

Порядок выполнения работы:

- рассчитать параметры зубчатой передачи;
- выполнить чертеж зубчатой передачи (цилиндрической, конической);
- размеры шпонок и пазов установить по ГОСТ 23360-78;
- нанести размеры диаметров валов и межосевого расстояния;
- выполнить обводку, заполнить основную надпись.



Критерии оценки: четкое и грамотное выполнения задания на формате А3.

Контроль выполнения: проверка графической работы.

14. Комплект оценочных заданий №14 по Разделу 3 МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ЧЕРЧЕНИЕ. КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА.

Тема 3.5 ЧТЕНИЕ И ДЕТАЛИРОВАНИЕ СБОРОЧНОГО ЧЕРТЕЖА (Аудиторная самостоятельная работа обучающихся).

«Выполнения сборочного чертежа»


Цель: формирование умения разрабатывать конструкторскую и технологическую документацию, выполнять сборочный чертеж судового агрегата

Источники: действующие стандарты ГОСТ 2.102-2013, ГОСТ 2.201-95, ГОСТ 2.420-69

Требования к оформлению работы: Перед началом работы следует внимательно изучить задание. Выполнение учебного сборочного чертежа изделия начинается с выяснения назначения этого изделия, его устройства и принципа действия, рабочего положения, способов соединения составных частей, последовательности сборки и разборки (приложение 12).

Код документа	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
<i>Документация</i>				
А3	КИЦМ. ИГ 7121. 000 СБ	Сборочный чертеж		
<i>Детали</i>				
А3	1 КИЦМ. ИГ 7121. 001	Корпус	1	
А4	2 КИЦМ. ИГ 721. 002	Шпindelь	1	
А4	3 КИЦМ. ИГ 721. 003	Клапан	1	
А4	4 КИЦМ. ИГ 721. 004	Гайка накидная	1	
А4	5 КИЦМ. ИГ 721. 005	Втулка сальника	1	
А4	6 КИЦМ. ИГ 721. 006	Кольцо сальника	1	
<i>Стандартные изделия</i>				
7		Маховик Г-П-5 ГОСТ 5260-75	1	
8		Гайка 2М... ГОСТ 5915-70	1	
9		Шайба ... ГОСТ 11371-68	1	
<i>Материалы</i>				
10		Ленка		
ГАЦМ. ИГ 7121. 000				
Изм.	Лист	ИЗЗачум.	Лист	Листов
Чертеж	Андреева		91	1
Проверил	Павлов			
Принял	Павлов			

Спецификация



Сборочный чертеж

Порядок выполнения работы:

- ознакомиться с изделием;
- распределить составные части изделия по разделам спецификации;
- ответить на вопросы и заполнить таблицу.

Критерии оценки: четкое и грамотное выполнения задания.

Контроль выполнения: проверка работы.

15. Комплект оценочных заданий №15 по Разделу 3. МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ЧЕРЧЕНИЕ. КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА

Тема 3.5 ЧТЕНИЕ И ДЕТАЛИРОВАНИЕ СБОРОЧНОГО ЧЕРТЕЖА (Аудиторная самостоятельная работа обучающихся).

«Деталирование сборочного чертежа»

Цель: формирование умения выполнять чертежи деталей.

Задание: Вычерчивание по индивидуальным карточкам-заданиям 3-4 деталей сборочного чертежа (приложение 13).

Требования к оформлению работы: Выполнение рабочих чертежей деталей по чертежам общего вида или сборочным чертежам называется детализацией. Перед началом работы следует внимательно изучить задание. Выполнение работы детализации начинается с выяснения назначения этого изделия, его устройства и принципа действия. Предварительно ознакомившись с чертежом общего вида изделия можно приступить к его детализации, при котором приобретает более полное представление об изделии.

При нанесении размеров на чертежи деталей необходимо строго выдерживать все размеры, приведенные на чертеже общего вида. Остальные размеры определяют непосредственно обмером на сборочном чертеже. Полученные размеры необходимо округлить до миллиметра.

На чертежах деталей наносятся только натуральные размеры, то есть такие, которые деталь будет иметь после ее изготовления независимо от принятого масштаба.

Начинать выполнение чертежей лучше с простых по форме деталей, т.к. мысленное удаление этих деталей облегчает понимание форм более сложных.

Чертежи деталей выполняют на отдельных форматах, размер которых выбирают в зависимости от масштаба, количества изображений.

Порядок выполнения работы:


- мысленно расчленить изделие на отдельные детали, из которых оно состоит;
- определить количество изображений для каждой детали. При этом нельзя механически копировать со сборочного чертежа все изображения. Число изображений должно быть минимальным, но достаточным для определения формы и размеров детали. При выборе главного вида, также необходимо исходить из общих требований;

- выбрать масштаб изображения для каждой детали;
- выполнить чертежи деталей;
- нанести размеры;
- заполнить основную надпись.

Критерии оценки: четкое и грамотное выполнения задания на формате А2.

Контроль выполнения: проверка графической работы.

Пример задания



ТЯГА

Формат	Зона	Пов.	Обозначение	Наименование	Код.	Примечание
A2			M400.81.00.00.СБ	Документация Сборочный чертеж		
				Детали		
A3	1		M400.81.00.01	Стержень	1	
A4	2		M400.81.00.02	Крышка	1	
A4	3		M400.81.00.03	Полувкладыш левый	1	
A4	4		M400.81.00.04	Полувкладыш правый	1	
A4	5		M400.81.00.05	Втулка	1	
				Стандартные изделия		
	6		Болт М10×85.58 ГОСТ 7798—70		4	
	7		Вит А.М5×8.58 ГОСТ 1491—80		2	
	8		Гайка М10.5 ГОСТ 5915—70		4	
	9		Шайба 10.01.05 ГОСТ 11371—78		4	
	10		Штифт 5/8×10 ГОСТ 3128—70		1	

Тяга является промежуточным звеном механизмов различных машин.

Тяга состоит из стержня поз. 1 и крышки поз. 2, внутри которых установлены вкладыши поз. 3, 4 и втулка поз. 5. Для уменьшения износа поверхностей вкладышей через отверстие в крышке поз. 2 и вкладыше поз. 3 подводится смазка.






Задание

Выполнить чертежи деталей поз. 1 ... 5. Деталь поз. 2 изобразить в аксонометрической проекции.

Материал деталей поз. 1, 2 — Ст 3 ГОСТ 380—71, деталей поз. 3 ... 5 — БрА9Мц2Л ГОСТ 493—79.

				M400.81.00.00.СБ		
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Лит	Масса
					у	1:1
Проект					Лист	Листов 1
Консулт						
Чертил						
Принял						
				Тяга Сборочный чертеж		

Пример выполнения



4.1.2. УСТНЫЙ ОПРОС

1. Устный опрос №1 по Разделу 1. ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ ЧЕРЧЕНИЕ

1. Что такое ЕСКД?
2. Каковы роль и задачи дисциплины «Инженерная графика»?
3. Какими инструментами и принадлежностями необходимо пользоваться при выполнении чертежа?
4. Как образуются и обозначаются основные форматы?
5. Каковы размеры форматов А4, А3, А2 и А1?
6. На каком расстоянии от края формата проводится рамка чертежа?
7. Как располагается основная надпись на форматах А4, А3? Каково содержание основной надписи?
8. Какие типы шрифтов устанавливает ГОСТ 2.304—81?
9. Что называют размером шрифта?
10. Какова разница между строчными и прописными буквами?
11. Чем определяется размер чертежного шрифта?
12. Какие размеры чертежного шрифта установлены ГОСТом?
13. Чему равен угол наклона букв, цифр, знаков чертежного шрифта?
14. Типы линий, их назначение и толщина?
15. Толщина выносных и размерных линий, длина стрелки, высота размерного числа?
16. Условные знаки, применяемые при нанесении размеров?

2. Устный опрос №2 по Разделу 1. ПРОЕКЦИОННОЕ ЧЕРЧЕНИЕ

1. В чем заключаются методы проецирования?
2. Какие проекции называются прямоугольными?
3. Как определить точку пересечения прямой с плоскостью?
4. Что называется профильной плоскостью?
5. В чем заключается способ замены плоскостей проекций?
6. В чем заключается способ вращения?
7. Чем отличается способ вращения от способа перемены плоскостей проекций?
8. Что называется аксонометрической проекцией?
9. Какая разница между прямоугольными и косоугольными аксонометрическими проекциями?
10. Чем отличается изометрическая проекция от диметрической?
11. Что такое образующая поверхность?
12. Как образуются поверхности вращения?
13. Что называется осью вращения?
14. Дайте определение призмы и пирамиды?
15. В чем заключается сущность метода секущих плоскостей?

3. Устный опрос №3 по Разделу 3. МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ЧЕРЧЕНИЕ. КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА

1. Что называется видом детали?
2. Перечислите основные виды. Как они располагаются относительно друг друга?
3. Что называется разрезом?

4. Какая разница между простым и сложным разрезом?
5. Как подразделяются разрезы в зависимости от положения секущей плоскости?
6. Что такое местный разрез?
7. Чем отличается сечение от разреза?
8. Что называется шагом резьбы?
9. Назовите известные вам профили резьб?
10. Какое отличие трубной резьбы от метрической?
11. Перечислите виды разъемных и неразъемных соединений.
12. Какие существуют виды резьбовых соединений?
13. Что должен содержать сборочный чертеж?
14. Какие допускаются упрощения на сборочных чертежах?
15. Как нумеруют составные части изделия на сборочном чертеже?
16. Какие размеры наносят на сборочных чертежах?
17. Что называют спецификацией?
18. Какую информацию несет в себе рабочий чертеж детали?
19. Как выбирается главное изображение деталей с поверхностями, имеющими форму тел вращения?
20. Что называется эскизом детали?
21. Что общего и в чем разница между эскизом и рабочим чертежом детали?


4.2. Задания для промежуточной аттестации

Оценка за дифференцированный зачет формируется на основании оценок, полученных по результатам выполнения практических работ, путем расчета средней арифметической.



Выполнение надписей чертежным шрифтом. Вычерчивание линий




Фамилия, Имя _____ учебная группа _____




Фамилия, Имя _____ учебная группа _____




Вычерчивание контура технической детали.
Нанесение размеров на контур детали







Вариант 5







Вариант 6



















Вариант 15




Вариант 16







Вариант 19




Вариант 20




Вариант 21



Вариант 22




Вариант 23



Крышка

Стойка



Вариант 24





Корпус


Кронштейн

Вариант 25






Вариант 29



Вариант 30




3.1 Построение проекций точек, прямой, плоскости

Вариант 1

Задание 1

1. По заданным координатам точек $A(0, 20, 30)$, $B(10, 30, 20)$, $C(30, 0, 0)$ построить наглядное изображение и комплексный чертеж точек A , B и C .



2. Определить где расположены точки:







- а) точка A расположена _____
 б) точка B расположена _____
 в) точка C расположена _____

3. Определить расположение точек относительно плоскостей проекций

- а) точка «___» самая ближняя, а точка «___» самая дальняя от горизонтальной плоскости проекций;
 б) точка «___» самая ближняя, а точка «___» самая дальняя от фронтальной плоскости проекций;
 в) точка «___» самая ближняя, а точка «___» самая дальняя от профильной плоскости проекций.

В-1 Задание 2

1. По двум проекциям точки начертить третью.
2. Нанести необходимые обозначения.

1 	2 
3 	4 
5 	6 

В-1 Задание 3

1. По двум проекциям отрезка прямой построить третью.
2. Нанести необходимые обозначения.

<p>1</p>	<p>2</p>
<p>3</p>	<p>4</p>
<p>5</p>	<p>6</p>

В-1 Задание 4


1. По двум проекциям многоугольников начертить третью.
2. Нанести необходимые обозначения.

1 	2
3 	4
5 	6

Вариант 2

Задание 1

1. По заданным координатам точек А (40, 40, 30), В (0, 30, 0), С (30, 0, 10) построить наглядное изображение и комплексный чертеж точек А, В и С.



2. Определить где расположены точки:







- а) точка А расположена _____
 б) точка В расположена _____
 в) точка С расположена _____

3. Определить расположение точек относительно плоскостей проекций

- а) точка «___» самая ближняя, а точка «___» самая дальняя от горизонтальной плоскости проекций;
 б) точка «___» самая ближняя, а точка «___» самая дальняя от фронтальной плоскости проекций;
 в) точка «___» самая ближняя, а точка «___» самая дальняя от профильной плоскости проекций.

В-2 Задание 2

1. По двум проекциям точки начертить третью.
2. Нанести необходимые обозначения.

1 	2 
3 	4 
5 	6 







В-2 Задание 3

1. По двум проекциям отрезка прямой построить третью.
2. Нанести необходимые обозначения.

1 	2
3 	4
5 	6

В-2 Задание 4


1. По двум проекциям многоугольников начертить третью.
2. Нанести необходимые обозначения.

1 	2 
3 	4 
5 	6 

Вариант 3

Задание 1

1. По заданным координатам точек $A(0, 20, 0)$, $B(40, 0, 20)$, $C(30, 10, 10)$ построить наглядное изображение и комплексный чертеж точек A , B и C .



2. Определить где расположены точки:







- а) точка A расположена _____
 б) точка B расположена _____
 в) точка C расположена _____

3. Определить расположение точек относительно плоскостей проекций

- а) точка «___» самая ближняя, а точка «___» самая дальняя от горизонтальной плоскости проекций;
 б) точка «___» самая ближняя, а точка «___» самая дальняя от фронтальной плоскости проекций;
 в) точка «___» самая ближняя, а точка «___» самая дальняя от профильной плоскости проекций.

В-3 Задание 2

1. По двум проекциям точки начертить третью.
2. Нанести необходимые обозначения.

1 	2 
3 	4 
5 	6 

В-3 Задание 3

1. По двум проекциям отрезка прямой построить третью.
2. Нанести необходимые обозначения.

<p>1</p>	<p>2</p>
<p>3</p>	<p>4</p>
<p>5</p>	<p>6</p>

В-3 Задание 4


1. По двум проекциям многоугольников начертить третью.
2. Нанести необходимые обозначения.

1 	2
3 	4
5 	6

Вариант 4

Задание 1

1. По заданным координатам точек А (0, 30, 30), В (30, 40, 10), С (20, 0, 0) построить наглядное изображение и комплексный чертеж точек А, В и С.



2. Определить где расположены точки:







- а) точка А расположена _____
 б) точка В расположена _____
 в) точка С расположена _____

3. Определить расположение точек относительно плоскостей проекций

- а) точка «___» самая ближняя, а точка «___» самая дальняя от горизонтальной плоскости проекций;
 б) точка «___» самая ближняя, а точка «___» самая дальняя от фронтальной плоскости проекций;
 в) точка «___» самая ближняя, а точка «___» самая дальняя от профильной плоскости проекций.

В-4 Задание 2

1. По двум проекциям точки начертить третью.
2. Нанести необходимые обозначения.

1 	2 
3 	4 
5 	6 

В-4 Задание 3

1. По двум проекциям отрезка прямой построить третью.
2. Нанести необходимые обозначения.


<p>1</p>	<p>2</p>
<p>3</p>	<p>4</p>
<p>5</p>	<p>6</p>


В-4 Задание 4


1. По двум проекциям многоугольников начертить третью.
2. Нанести необходимые обозначения.

<p>1</p>	<p>2</p>
<p>3</p>	<p>4</p>
<p>5</p>	<p>6</p>


3.2 «Проекции точки, лежащей на поверхности геометрического тела»









13




14




15




16




17




18







19




20







25




26











27



28











29











Сфера $\Phi 44$
 $\Phi 44$

30











Сфера $\Phi 50$
 $\Phi 42$

31




Сфера $\Phi 46$
 $\Phi 40$





32











Сфера $\Phi 48$
 $\Phi 45$

Комплексный чертеж цилиндра, конуса, пирамиды, призмы











Сечение призмы плоскостью с построением развертки




	варианты														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
d	58	60	58	60	56	60	56	60	58	60	58	60	56	62	56
h	60	58	72	65	58	60	72	65	60	58	72	65	58	60	72
m	43	60	38	45	42	60	37	45	43	62	38	45	42	60	39
α°	45	30	45	45	45	30	45	45	45	30	45	45	45	30	45
	варианты														
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
d	60	68	60	58	60	56	62	56	60	56	60	58	60	58	62
h	65	60	58	72	65	58	60	72	65	58	60	72	65	60	58
m	45	43	62	38	45	44	60	38	45	42	62	37	45	43	60
α°	45	45	30	45	45	45	30	45	45	45	30	45	45	45	30



	варианты														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
d	50	55	60	50	56	60	52	55	60	54	55	62	50	56	60
h	55	60	65	56	62	65	55	60	70	56	62	65	55	60	70
m	37	60	46	38	66	42	36	66	35	38	65	40	37	60	35
α°	45	30	45	45	30	45	45	30	45	45	30	45	45	30	45

	варианты														
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
d	52	55	58	50	56	60	54	55	58	52	56	60	50	55	58
h	56	62	75	55	60	65	56	72	65	54	60	70	55	80	66
m	38	62	40	37	60	44	38	72	46	36	60	35	38	72	40
α°	45	30	45	45	30	30	45	45	45	45	30	45	45	30	45


Пересечение геометрических тел



Обозначение	№ варианта													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
d	55	54	70	56	55	54	70	56	54	56	70	54	55	54
h	65	72	70	68	64	72	68	68	65	71	70	68	62	72
t	10	8	16	16	10	8	14	16	9	8	14	16	10	8
e	55	72	75	60	56	72	76	60	55	71	75	60	55	72
h_1	38	45	48	40	38	45	47	40	38	45	48	40	38	45
a	44	45	52	40	44	45	50	40	44	45	52	40	44	45
k	74	84	108	70	74	84	110	70	74	84	110	70	74	84

Обозначение	№ варианта															
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
d	70	56	55	54	70	56	55	54	70	56	55	54	70	56	55	54
h	70	68	65	72	68	70	65	72	68	70	65	72	70	68	65	72
t	15	16	10	8	14	16	10	8	15	16	10	8	14	16	10	8
e	76	60	55	72	77	60	55	72	76	60	55	72	75	60	54	72
h_1	47	40	38	45	48	40	38	45	47	40	38	45	48	40	38	45
a	50	40	44	45	52	40	44	45	52	40	44	45	52	40	44	45
k	108	72	74	84	110	70	74	84	108	70	74	84	110	75	74	84

Построить линию пересечения поверхностей призм и аксонометрическую проекцию






Обозначение	№ варианта													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
d	50	55	54	52	55	54	56	50	55	54	52	55	54	56
h	60	65	70	70	60	60	62	60	65	70	70	60	60	62
h_1	45	53	50	56	50	50	52	45	53	50	56	50	50	52
e	12	12	15	14	20	18	20	12	12	15	14	20	18	20
a	46	52	64	60	55	64	52	46	52	64	60	55	64	52
k	75	74	76	70	70	72	72	75	74	76	70	70	72	72

Обозначение	№ варианта															
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
d	50	55	54	52	55	54	56	50	55	54	52	55	54	56	50	55
h	60	65	70	70	60	60	62	60	65	70	70	60	60	62	60	65
h_1	45	53	50	56	50	50	52	45	53	50	56	50	50	52	45	53
e	12	12	15	14	20	18	20	12	12	15	14	20	18	20	12	12
a	46	52	64	60	55	64	52	46	52	64	60	55	64	52	46	52
k	75	74	76	70	70	72	72	75	74	76	70	70	72	72	75	74



Построить линию пересечения поверхностей цилиндра и призмы и аксонометрическую проекцию




Вычерчивание видов: основных, местных и дополнительных

Вариант 1



 <p>The drawing shows two views of a mechanical part. The top view is a rectangle with a conical section on the right side, indicated by dashed lines. The bottom view is a rectangle with a central circular hole, also indicated by dashed lines.</p>	<p>Задание 1 Построить недостающий вид</p>
 <p>The drawing shows two views of a mechanical part. The left view is a rectangle with two circular holes at the top and a U-shaped feature at the bottom. The right view is a rectangle with a U-shaped feature at the top and a circular hole at the bottom. Dashed lines indicate hidden features.</p>	 <p>The drawing shows two views of a mechanical part. The top view is a rectangle with a hole on the left side and a U-shaped feature on the right side. The bottom view is a rectangle with a hole on the left side and a U-shaped feature on the right side. Dashed lines indicate hidden features.</p>




Задание 2 Построить дополнительный и местный виды





	<p>Задание 1 Построить недостающий вид</p>
	


Задание 2 Построить дополнительный и местный виды





	<p>Задание 1 Построить недостающий вид</p>
	

Задание 2 Построить дополнительный и местный виды






Задание 2 Построить дополнительный и местный виды




Выполнение простого и сложного разрезов


Вариант 1




Вариант 2




Стойка



Диск




Пластинка




Плита


Вариант 3




Опора



Стойка





Угольник







Плита

Вариант 4




Стойка




Скоба

Плита


Вариант 5




Крышка



Планка




Змеёвик




Плита


Вариант 6




Крышка



Диск




Скоба




Плита


Вариант 7




Опора




Диск




Угольник




Вариант 8




Корпус



Планка




Пластинка




Плита


Вариант 9




Корпус



Плита




Угольник




Опора


Вариант 10




Опора



Пластина




Замок



Плита


Вариант II

1




Крышка

2




Пластина

3







Замок


4




Корпус

Вариант 12







Корпус



Пластина




Диск



Плита


Вариант 14

1




Опора

2




Плита

3




Угольник


4




Плита




Опора



Плита




Скоба




Серьга


Вариант 16




Стойка



Плита




Основа




Опора


Вариант 17




Корпус



Пластина




Диск




Плита


Вариант 18




Коробка



Пластина




Кронштейн




Корпус


Вариант 19




Опора



Гройка




Пластина




Плита


Вариант 20




Корпус



Плита




Угольник




Корпус


Вариант 21




Опора



Пластина




Скоба




Корпус


Вариант 22




Коробка



Стойка




Скоба




Серьга


Вариант 23




Упор



Фланец




Скоба




Плита


Вариант 24




Коробка



Плита




Скоба




Плита


Вариант 25




Опора




Стойка




Угольник




Вариант 26




Крышка



Плита




Диск




Опора


Вариант 27




Фланец



Пластина




Крышка




Упор


Вариант 28




Опора



Плита




Замок




Основание


Вариант 29




Коробка



Планка




Скоба




Брусок


Вариант 30




Стойка



Пластина







Серьга







Плита



Выполнение сечений

































Вычерчивание основных крепежных деталей




































Чертеж зубчатой цилиндрической передачи



	варианты														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
m	5	4	5	3	4	4	5	4	4	4	4	5	4	5	4
Z_1	20	20	15	25	25	20	18	15	18	20	15	16	20	16	15
Z_2	25	40	32	40	35	34	30	35	30	36	35	30	32	30	35
D_{B1}	25	25	25	20	25	22	25	20	22	22	20	25	22	25	20
D_{B2}	25	30	35	25	32	25	32	30	25	30	30	32	30	36	25
	варианты														
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
m	4	4	5	4	4	5	4	4	4	4	5	4	4	4	5
Z_1	18	20	16	20	20	16	22	20	20	18	18	25	20	18	18
Z_2	35	36	30	30	34	28	36	38	35	35	32	30	36	38	26
D_{B1}	24	25	25	20	20	25	25	22	25	20	25	20	20	20	25
D_{B2}	30	32	30	25	25	35	30	30	32	30	30	25	30	28	30




Соотношение размеров элементов цилиндрической зубчатой передачи в зависимости от модуля m , чисел зубьев шестерни z_1 и колеса z_2 и диаметров валов шестерни D_{a1} и колеса D_{a2}

Элемент передачи	Обозначение	Размер, мм
Высота головки зуба	h_a	$h_a = m$
Высота ножки зуба	h_f	$h_f = 1,25m$
Высота зуба	h	$h = h_a + h_f = 2,25m$
Делительный диаметр шестерни	d_1	$d_1 = mz$
Диаметр вершин зубьев шестерни	d_{a1}	$d_{a1} = d_1 + 2h_a$
Диаметр впадин шестерни	d_{f1}	$d_{f1} = d_1 - 2h_f$
Длина ступицы шестерни	$L_{ст1}$	$L_{ст1} = 1,5D_{a1}$
Наружный диаметр ступицы шестерни	$D_{ст1}$	$D_{ст1} = 1,6D_{a1}$
Диаметр вала шестерни	D_1	$D_1 = 1,2D_{a1}$
Делительный диаметр колеса	d_2	$d_2 = mz_2$
Диаметр вершин зубьев колеса	d_{a2}	$d_{a2} = d_2 + 2h_a$
Диаметр впадин колеса	d_{f2}	$d_{f2} = d_2 - 2h_f$
Длина ступицы колеса	$L_{ст2}$	$L_{ст2} = 1,5D_{a2}$
Наружный диаметр ступицы колеса	$L_{ст2}$	$L_{ст2} = 1,6D_{a2}$
Диаметр вала колеса	D_2	$D_2 = 1,2D_{a2}$
Ширина зубчатого венца	b	$b = 6...7m$
Толщина обода зубчатого венца	δ_1	$\delta_1 = 2,25m$
Толщина диска	δ_2	$\delta_2 = 1/3b$
Межосевое расстояние	a	$a = 0,5(d_1 + d_2)$

Выполнение сборочного чертежа


Вариант 1 Чтение сборочных чертежей



Ответ	вопрос				
	Сколько изображений на данном чертеже?	Как называется изображение А?	Сколько сечений выполнено на чертеже?	Назовите деталь на которой условно изображена плоская поверхность поз. 4 и 5?	Как называется крепежная деталь, соединяющая детали поз. 4 и 5?
1	Одно	Местный вид	Одно	Кулачек	Болт
2	Два	Вид слева	Два	Ручка	Штифт
3	Три	Дополнительный вид	Три	Рукоятка	Винт
4	Четыре	Вид справа	Четыре	Валик	Шпилька
5	Пять	Вид спереди	Пять	Толкатель	Шпонка

Шрифт	Лист	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
			Документация		
43		ЛПЭТ.К40901.000СБ	Сборочный чертёж		
			Детали		
43	1	ЛПЭТ.К40901.001	Стойка	1	
44	2	ЛПЭТ.К40901.002	Ручка	1	
44	3	ЛПЭТ.К40901.003	Рукоятка	1	
44	4	ЛПЭТ.К40901.004	Валик	1	
44	5	ЛПЭТ.К40901.005	Кулачок	1	
44	6	ЛПЭТ.К40901.006	Толкатель	1	
			Стандартные изделия		
	7	Винт М4х10 ГОСТ 1477-75		1	
			ЛПЭТ.К40901.000		
			Механизм кулачковый		


Вариант 2 Чтение сборочных чертежей



Ответ	вопрос				
	Сколько основных видов дано на чертеже?	Как называется изображение А-А?	Какая деталь показана условно нерассеченной на изображении А-А?	Сколько местных разрезов дано на виде спереди?	Из каких геометрических форм состоит деталь поз. 5?
1	Одно	Местный вид	Основание	Одно	Цилиндр, конус усеченный, сфера
2	Два	Дополнительный вид	Рукоятка	Два	Цилиндр, конус усеченный
3	Три	Вид слева	Винт	Три	Цилиндр, параллелепипед
4	Четыре	Разрез профильный	Палец	Четыре	Призма 4-угольная, конус усеченный, сфера
5	Пять	Вид слева с местным разрезом	Рычаг	Пять	Параллелепипед, сфера

№	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
<i>Документация</i>				
1	ЛПЭТ.К40902.000СБ	Сборочный чертёж		
<i>Детали</i>				
1	ЛПЭТ.К40902.001	Основание	1	
2	ЛПЭТ.К40902.002	Рычаг	1	
3	ЛПЭТ.К40902.003	Рукоятка	1	
4	ЛПЭТ.К40902.004	Палец	1	
5	ЛПЭТ.К40902.005	Винт	1	
ЛПЭТ.К40902.000				
Зажим				


Вариант 3 Чтение сборочных чертежей



Ответ	вопрос				
	Сколько изображений на данном чертеже?	Как называется изображение А-А?	Назовите номер позиции детали, на которой выполнен местный разрез?	Какая резьба применяется в сборочной единице?	Какая деталь условно показана нерассеченной во фронтальном разрезе?
1	Одно	Разрез местный	2	Прямоугольная	Шпindelь
2	Два	Сечение вынесенное	3	Метрическая с крупным шагом	Гайка накидная
3	Три	Вид местный	5	Трубная	Ниппель
4	Четыре	Разрез горизонтальный	9	Упорная	Кольцо
5	Пять	Разрез профильный	10	Метрическая с мелким шагом	Штифт

№	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
<i>Документация</i>					
№		ЛПЭТ.К40903.000СБ	Сборочный чертёж		
<i>Детали</i>					
№	1	ЛПЭТ.К40903.001	Корпус	1	
№	2	ЛПЭТ.К40903.002	Ниппель	1	
№	3	ЛПЭТ.К40903.003	Конус	1	
№	4	ЛПЭТ.К40903.004	Гайка накидная	1	
№	5	ЛПЭТ.К40903.005	Кольцо	1	
№	6	ЛПЭТ.К40903.006	Втулка	1	
№	7	ЛПЭТ.К40903.007	Шпindelь	1	
№	8	ЛПЭТ.К40903.008	Гайка накидная	1	
№	9	ЛПЭТ.К40903.009	Ручка	1	
<i>Стандартные изделия</i>					
№	10		Штифт 2x12 ГОСТ 3128-70	1	
<i>Материалы</i>					
№	11		Пенька		
ЛПЭТ.К40903.000					
Вентиль точной регулировки					


Вариант 4 Чтение сборочных чертежей



Ответ	вопрос				
	Сколько изображений на данном чертеже?	Как называется разрез выполненный на чертеже?	Какое соединение применяется в сборочной единице?	Сколько резьбовых отверстий указано на чертеже?	На каком виде выполнен местный разрез?
1	Одно	Разрез наклонный	Болтовое	Два	Спереди
2	Два	Разрез фронтальный	Шпилечное	Три	Сверху
3	Три	Разрез горизонтальный	Штифтовое	Пять	Слева
4	Четыре	Разрез профильный	Винтовое	Семь	Дополнительном
5	Пять	Разрез ломанный	Шпоночное	Восемь	Местном

№	Лист	Лист	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
<i>Документация</i>						
В			ЛПЭТ.К40904.000СБ	Сборочный чертеж		
<i>Детали</i>						
ИЗ	1		ЛПЭТ.К40904.001	Корпус	1	
ИЗ	2		ЛПЭТ.К40904.002	Цилиндр	1	
ИЗ	3		ЛПЭТ.К40904.003	Пружина	1	
ИЗ	4		ЛПЭТ.К40904.004	Крышка	1	
<i>Стандартные изделия</i>						
	5			Болт М12 х 40. 5В ГОСТ 7798 - 70	5	
	6			Болт М20 х 110 ГОСТ 7798 - 70	1	
	7			Шайба 12 ГОСТ 11371-68	5	
ЛПЭТ.К40904.000						
Амортизатор						


Вариант 5 Чтение сборочных чертежей



Ответ	вопрос				
	Сколько изображений на данном чертеже?	Как называется изображение обозначенное А-А?	Сколько местных разрезов выполнено на чертеже?	Какие нерезьбовые разъемные соединения применяются в сборочной единице?	Какая основная геометрическая форма детали поз. 2?
1	Одно	Разрез фронтальный	Одно	Шпонкой Штифтом	Цилиндр
2	Два	Разрез местный	Два	Штифтом	Призма 4-угольная
3	Три	Разрез профильный	Три	Шпонкой Штифтом коническим	Конус усеченный
4	Четыре	Разрез горизонтальный	Четыре	Клином Штифтом	Призма 6-угольная
5	Пять	Сечение	Пять	Шплинтом	Конус

Код	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
<i>Документация</i>				
И	ЛПЭТ.К40905.000СБ	Сборочный чертеж		
<i>Детали</i>				
И	1 ЛПЭТ.К40905.001	Винт	1	
И	2 ЛПЭТ.К40905.002	Корпус	1	
И	3 ЛПЭТ.К40905.003	Палец	1	
И	4 ЛПЭТ.К40905.004	Проушина	1	
<i>Стандартные изделия</i>				
5		Шайба 10-005 ГОСТ 11371-68	1	
6		Шплинт 2,5x18 ГОСТ 397-66	1	
ЛПЭТ.К40905.000				
Серьга подвесная				


Вариант 6 Чтение сборочных чертежей



Ответ	вопрос				
	Сколько изображений на данном чертеже?	Назовите разрез выполненный на чертеже?	Укажите позицию детали, изображенной с местным разрезом	Сколько резьбовых крепежных деталей на чертеже?	Назовите деталь на которой условно изображена плоская поверхность
1	Одно	Разрез фронтальный	1	Одно	Корпус
2	Два	Разрез профильный	2	Два	Втулка
3	Три	Разрез ступенчатый	3	Три	Крышка
4	Четыре	Разрез ломанный	4	Четыре	Шток-клапан
5	Пять	Разрез наклонный	5	Пять	Штуцер

Код	Обозначение	Наименование	Кол	Проче
		Документация		
А3	ЛПЭТ.К40915.000С6	Сборочный чертёж		
		Детали		
А4	1 ЛПЭТ.К40915.001	Штуцер	1	
А4	2 ЛПЭТ.К40915.002	Карпус	1	
А4	3 ЛПЭТ.К40915.003	Шток-клапан	1	
А4	4 ЛПЭТ.К40915.004	Крышка	1	
А4	5 ЛПЭТ.К40915.005	Кольцо	1	
А4	6 ЛПЭТ.К40915.006	Втулка	1	
А4	7 ЛПЭТ.К40915.007	Гайка накидная	1	
А4	8 ЛПЭТ.К40915.008	Маховик	1	
		Стандартные изделия		
	9	Винт М6 ГОСТ 17473-72	1	
	10	Прокладка ПЭТ×58×2 МН 3138-62	1	
	11	Шайба 12 ГОСТ 11371-68	1	
		Материалы		
	12	Пенька		
		ЛПЭТ.К40906.000		
		Кран угловой		


Вариант 7 Чтение сборочных чертежей



Ответ	вопрос				
	Сколько основных видов дано на чертеже?	Как называется изображенный А?	Сколько деталей видно на изображении Б?	Сколько резьбовых отверстий в детали позиции 1?	Назовите деталь на которой условно показана плоская поверхность
1	Одно	Сечение	Одно	Одно	Корпус
2	Два	Разрез фронтальный	Два	Два	Клапан
3	Три	Дополнительный вид	Три	Три	Штуцер
4	Четыре	Выносной элемент	Четыре	Четыре	Заглушка
5	Пять	Разрез местный	Пять	Пять	Нажимная гайка

№ п/п	№ п/п	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
Документация					
№		ЛПЭТ.К40907.000СБ	Сборочный чертёж		
Детали					
№	1	ЛПЭТ.К40907.001	Корпус	1	
№	2	ЛПЭТ.К40907.002	Штуцер	1	
№	3	ЛПЭТ.К40907.003	Пружина	1	
№	4	ЛПЭТ.К40907.004	Прокладка	1	
№	5	ЛПЭТ.К40907.005	Клапан	1	
№	6	ЛПЭТ.К40907.006	Прокладка	1	
№	7	ЛПЭТ.К40907.007	Заглушка	1	
№	8	ЛПЭТ.К40907.008	Нажимная гайка	1	
№	9	ЛПЭТ.К40907.009	Кольцо	1	
ЛПЭТ.К40907.000					
Клапан					


Вариант 9 Чтение сборочных чертежей



Ответ	вопрос				
	Сколько местных разрезов на данном чертеже?	Как называется изображение А?	Сколько деталей изображено на виде А?	Сколько резьбовых соединений в сборочной единице?	Сочетание каких геометрических тел имеет шпindel?
1	Одно	Дополнительный вид	Одна	Одно	Тора, конуса, цилиндра
2	Два	Местный вид	Две	Два	Призмы 4-угольной, конуса, цилиндра
3	Три	Вид сверху	Три	Три	Тора, цилиндра
4	Четыре	Вид снизу	Четыре	Четыре	Призмы 6-угольной, конуса, цилиндра
5	Пять	Вид слева	Шесть	Пять	Конуса, цилиндра

№	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
<i>Документация</i>				
	ЛПЭТ.К40909.000СБ	Сборочный чертеж		
<i>Детали</i>				
1	ЛПЭТ.К40909.001	Корпус	1	
2	ЛПЭТ.К40909.002	Гайка нажимная	1	
3	ЛПЭТ.К40909.003	Втулка нажимная	1	
4	ЛПЭТ.К40909.004	Шпindel	1	
5	ЛПЭТ.К40909.005	Ручка	1	
6	ЛПЭТ.К40909.006	Штуцер	1	
7	ЛПЭТ.К40909.007	Прокладка	1	
<i>Стандартные изделия</i>				
8		Гайка М10,5 ГОСТ 5915-70	1	
9		Шайба 10 ГОСТ 11371-74	1	
ЛПЭТ.К40909.000				
Вентиль угловой				


Вариант 10 Чтение сборочных чертежей



Ответ	вопрос				
	Сколько изображений на данном чертеже?	Как называется изображение А?	На какой детали даны наложенные сечения?	Сколько деталей изображено на местном виде?	Сколько резьбовых отверстий в детали поз. 1?
1	Одно	Дополнительный вид	Рычаге	Одна	Два
2	Два	Вид справа	Оси	Две	Четыре
3	Три	Вид слева	Кронштейне	Четыре	Семь
4	Четыре	Вид сзади	Корпусе	Шесть	Восемь
5	Пять	Местный вид, ограниченный линией обрыва	Пробке	Семь	Десять

Формат	Лист	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
			Документация		
		ЛПЭТ.К40910.000 СБ	Сборочный чертёж		
			Детали		
45	1	ЛПЭТ.К40910.001	Корпус	1	
46	2	ЛПЭТ.К40910.002	Пробка	1	
47	3	ЛПЭТ.К40910.003	Прокладка	1	
48	4	ЛПЭТ.К40910.004	Пружина	1	
49	5	ЛПЭТ.К40910.005	Клапан	1	
50	6	ЛПЭТ.К40910.006	Гайка сальника	1	
51	7	ЛПЭТ.К40910.007	Втулка	1	
52	8	ЛПЭТ.К40910.008	Кронштейн	1	
53	9	ЛПЭТ.К40910.009	Рычаг	1	
54	10	ЛПЭТ.К40910.010	Ось	1	
			Стандартные изделия		
	11		Винт М8х20 ГОСТ 1491-72	8	
			Материалы		
	12		Лента		
			ЛПЭТ.К40910.000		
			Клапан		


Вариант 11 Чтение сборочных чертежей



Ответ	вопрос				
	Как называется изображение А-А?	Как называется изображение Б?	Укажите название детали на которой выполнен местный разрез?	Какое соединение применяется в сборочной единице?	Укажите номер позиции неметаллической детали?
1	Разрез горизонтальный	Местный вид	Корпус	Болтовое	1
2	Разрез ступенчатый	Дополнительный вид	Пробка	Шпильчное	2
3	Сечение	Вид слева	Кольцо	Винтовое	3
4	Соединение половины вида с половиной разреза	Вид справа	Крышка	Трубное	6
5	Разрез местный	Вид сверху	Шпилька	Штифтовое	8

№	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		Документация		
ИЗ	ЛПЭТ.К40911.000 СБ	Сборочный чертеж		
		Детали		
ИЗ	1 ЛПЭТ.К40911.001	Корпус	1	
ИЗ	2 ЛПЭТ.К40911.002	Пробка	1	
ИЗ	3 ЛПЭТ.К40911.003	Кольцо	1	
ИЗ	4 ЛПЭТ.К40911.004	Крышка	1	
		Стандартные изделия		
	5	Шпилька М6х30 ГОСТ 22032-76	2	
	6	Гайка М6 ГОСТ 5927-70	2	
	7	Шайба 6 ГОСТ 11371-68	2	
		Материалы		
	8	Пенька		
		ЛПЭТ.К40911.000		
		Кран пробковый		


Вариант 12 Чтение сборочных чертежей



Ответ	вопрос				
	Как называется разрез, выполненный на чертеже?	Сколько местных разрезов на данном чертеже?	Как называется деталь, показанная на чертеже с местными разрезами?	Какая резьба применяется на детали поз. 3?	Сколько деталей изображено на виде сверху?
1	Разрез горизонтальный	Одно	Винт подъемный	Метрическая	Одно
2	Разрез местный	Два	Головка	Трубная	Два
3	Разрез ломаный	Три	Корпус	Упорная	Три
4	Разрез ступенчатый	Четыре	Втулка	Прямоугольная нестандартная	Четыре
5	Разрез фронтальный	Пять	Шайба	Трапецидальная	Пять

№	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
<u>Документация</u>				
0	ЛПЭТ.К40912.000СБ	Сборочный чертеж		
<u>Детали</u>				
1	ЛПЭТ.К40912.001	Корпус	1	
2	ЛПЭТ.К40912.002	Винт подъемный	1	
3	ЛПЭТ.К40912.003	Втулка	1	
4	ЛПЭТ.К40912.004	Шайба	1	
5	ЛПЭТ.К40912.005	Головка	1	
<u>Стандартные изделия</u>				
6		Винт М6 х 14,5 ГОСТ 1478-75	2	
7		Винт М10 х 22,5 ГОСТ 1478-75	2	
8		Винт М8 х 25 ГОСТ 17475-72	1	
ЛПЭТ.К40912.000				
Домкрат				


Вариант 13 Чтение сборочных чертежей



Ответ	вопрос				
	Сколько видов на данном чертеже?	Как называется изображение А?	Сколько местных разрезов дано на губке неподвижной?	Сколько деталей изображено на виде сверху?	Какая резьба применяется на детали поз. 2?
1	Один	Сечение	Один	Одна	Трапецидальная
2	Два	Вид местный	Два	Две	Упорная
3	Три	Местный разрез	Три	Три	Прямоугольная нестандартная
4	Четыре	Выносной элемент	Четыре	Четыре	Трубная
5	Пять	Разрез фронтальный	Пять	Шесть	Метрическая

№	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
<u>Документация</u>					
45		ЛПЭТ.К40913.000 СБ	Сборочный чертеж		
<u>Детали</u>					
46	1	ЛПЭТ.К40913.001	Губка неподвижная	1	
46	2	ЛПЭТ.К40913.002	Винт ходовой	1	
46	3	ЛПЭТ.К40913.003	Губка подвижная	1	
46	4	ЛПЭТ.К40913.004	Ручка	1	
46	5	ЛПЭТ.К40913.005	Шайба опорная	1	
46	6	ЛПЭТ.К40913.006	Винт	1	
<u>Стандартные изделия</u>					
	7		Шайба 15 ГОСТ 11371-68	1	
	8		Шпилька 2x70 ГОСТ 397-66	1	
ЛПЭТ.К40913.000 Тиски настольные					

Вариант 14 Чтение сборочных чертежей





Ответ	вопрос				
	Как называется изображение А?	Сколько деталей с резьбовыми отверстиями в сборочной единице?	Указать номер позиции детали, изображенной с разрывом	Назовите деталь на которой условно изображена плоская поверхность	Какая резьба применяется в сборочной единице?
1	Вид местный	Одна	2	Рукоятка	Трапецидальная
2	Вид сверху	Две	3	Прихват	Трубная
3	Вид справа	Три	5	Винт опорный	Упорная
4	Вид дополнительный с поворотом	Четыре	6	Державка	Метрическая
5	Вид дополнительный	Пять	7	Шпилька	Круглая

Формат	Лист	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
			Документация		
		ЛПЭТ К40914.000 СБ	Сборочный чертеж		
			Детали		
И	1	ЛПЭТ К40914.001	Державка	1	
И	2	ЛПЭТ К40914.002	Винт опорный	1	
И	3	ЛПЭТ К40914.003	Пружина	1	
И	4	ЛПЭТ К40914.004	Прихват	1	
И	5	ЛПЭТ К40914.005	Рукоятка	1	
			Стандартные изделия		
	6		Шпилька М12х65 ГОСТ 22032-76	1	
	7		Гайка М12 ГОСТ 5915-70	1	
	8		Шайба 12 ГОСТ 11371-68	1	
			ЛПЭТ К40914.000		
			Державка		

Детализирование сборочного чертежа

Форм. Элемент	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
<i>Документация</i>					
A3		058.007.000.000 СБ	Сборочный чертёж		
<i>Детали</i>					
A3	1	058.007.000.001	Корпус	1	
A4	2	058.007.000.002	Клапан	1	
A4	3	058.007.000.003	Пружина	1	
A4	4	058.007.000.004	Штицер	1	
Б4	5	058.007.000.005	Прокладка D=78, d=64, b=3	1	Резина-тепла
A4	6	058.007.000.006	Втулка нажимная	1	
A4	7	058.007.000.007	Гайка накидная	1	
A4	8	058.007.000.008	Вилка	1	
A4	9	058.007.000.009	Рычаг	1	
A4	10	058.007.000.010	Ось	1	
A4	11	058.007.000.011	Фланец	1	
Б4	12	058.007.000.012	Прокладка D=64, d=22, b=3	1	Резина-тепла
<i>Стандартные изделия</i>					
	13		Болт М8х80 ГОСТ 7798-70	2	
	14		Винт АМ6х16 ГОСТ 1491-80	3	
	15		Гайка 2М8 ГОСТ 5915-70	4	
	16		Шайба 8 ГОСТ 11371-78	4	
	17		Шпилька М6х35 ГОСТ 22032-76	2	
	18		Шплинт 3х25 ГОСТ 397-79	1	
	19		Штифт 8х65 ГОСТ 3128-70	1	
<i>Материалы</i>					
	20		Набивка сальника (кг)	0,02	ИВРУГ 1252-84
058.007.000.000					
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	
Разработчик	Иванов				
Проверенный	Имитриенко				
Клапан питательный			Лист	Листов	





1-е детализирование

01. КЛАПАН ПЕРЕПУСКНОЙ

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
A2			M400.01.00.00.CB	Документация Сборочный чертёж		
				Детали		
A3	1		M400.01.00.01	Корпус	1	
A4	2		M400.01.00.02	Крышка	1	
A3	3		M400.01.00.03	Колпак	1	
A3	4		M400.01.00.04	Клапан	1	
A3	5		M400.01.00.05	Тарелка	1	
A3	6		M400.01.00.06	Пружина	1	
A3	7		M400.01.00.07	Винт M16	1	
				Стандартные изделия	4	
	8			Болт M10X 40.58		
	9			ГОСТ 7798-70	4	
	10			Гайка M10.5		
				ГОСТ 5915-70	1	
				Гайка M16.5		
				ГОСТ 5915-70		

Клапан перепускной устанавливается на трубопроводах и служит для перепуска избытка жидкого топлива в запасной бак. Если давление в связи с избытком топлива повышается, то клапан поз. 4 поднимается и излишек топлива отводится через отверстие детали поз. 1 в сливной бак.

Работу клапана регулируют винтом поз. 7, изменяя степень сжатия пружины поз. 6. Для предохранения регулирующей системы от возможных повреждений сверху устанавливается колпак поз. 3.

Задание

Выполнить чертежи деталей поз. 1 ... 6.
 Материал деталей поз. 1, 2, 3 — СЧ 15 ГОСТ 1412-79, детали поз. 4, 5 — Бр05Ц5С5 ГОСТ 613-79, детали поз. 6 — Сталь 65Г ГОСТ 1050-74, детали поз. 7 — Сталь 20 ГОСТ 1050-74.

Ответьте на вопросы:

1. Сколько отверстий под болты и сколько под шпильки имеет деталь поз. 1?
2. Покажите контур детали поз. 1 на виде слева.
3. Имеется ли на чертеже изображение сечения?

				M400.01.00.00.CB		
				Клапан перепускной		
				Сборочный чертёж		
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Лит.	Масса
Проект.					У	1:2
Консуль.					Лист	Листов 1
Чертил.						
Принял.						

02. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПОДАЧИ ТОПЛИВА

Формат	Лист	Пос.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
A2			M400.02.00.00.CB	Документация Сборочный чертёж		
				Детали		
A3	1		M400.02.00.01	Корпус	1	
A3	2		M400.02.00.02	Штуцер	1	
A3	3		M400.02.00.03	Седло	1	
A3	4		M400.02.00.04	Игла	1	
A4	5		M400.02.00.05	Клапан	1	
A4	6		M400.02.00.06	Втулка	1	
A4	7		M400.02.00.07	Крышка	1	
A4	8		M400.02.00.08	Шайба	1	
A4	9		M400.02.00.09	Шайба	1	
A4	10		M400.02.00.10	Шайба	1	
A4	11		M400.02.00.11	Шайба уплотнительная	1	
A4	12		M400.02.00.12	Пружина	1	
A4	13		M400.02.00.13	Маховичок	1	
A4	14		M400.02.00.14	Кольцо	1	
	15			Стандартные изделия Гайка М8.5 ГОСТ 5915-70	1	

Выключатель служит для проверки подачи топлива в цилиндры дизеля. Это приспособление устанавливают между секцией топливного насоса и форсункой.

Для включения подачи топлива вращают маховичок поз. 13. Игла поз. 4, действуя на клапан поз. 5, сжимает пружину поз. 12, при этом топливо проходит через отверстия деталей поз. 6, 3, 2 и через нижнее резьбовое отверстие корпуса поз. 1 выходит наружу и собирается в мерный стакан (на чертеже не показан). Расход топлива, подаваемого поочередно в цилиндры дизеля, измеряют с помощью специальных устройств (на чертеже не показаны).


Задание

Выполнить чертежи деталей поз. 1 ... 5, 7, 12, 13. Деталь поз. 1 или поз. 2 изобразить в аксонометрической проекции.

Материал деталей поз. 1 ... 4, 6, 8 ... 10 — Сталь 20 ГОСТ 1050-74, деталей поз. 5, 7 и 13 — Сталь 20 ГОСТ 1050-74, детали поз. 12 — Сталь 65Г ГОСТ 1050-74, детали поз. 11 — кожа.

Ответьте на вопросы:

1. Назовите все детали, изображенные на разрезе Б—Б.
2. Покажите контур детали поз. 2.
3. Можно ли назвать изображение Б—Б сечением?



M400.02.00.00.CB				Лит	Масса	Масштаб
Выключатель подачи топлива				У		1:1
Сборочный чертёж				Лист	Листов 1	
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		
Проект						
Консульт						
Чертил						
Принял						

03. КРАН СЛИВНОЙ

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
A2			МЧ00.03.00.00.СБ	Документация Сборочный чертёж		
				Детали		
A3	1		МЧ00.03.00.01	Корпус	1	
A3	2		МЧ00.03.00.02	Пробка	1	
A3	3		МЧ00.03.00.03	Крышка	1	
A3	4		МЧ00.03.00.04	Ручьятка	1	
A4	5		МЧ00.03.00.05	Втулка	1	
A4	6		МЧ00.03.00.06	Колено	1	
				Материалы		
		7		Картон А1 ГОСТ 9374—74	1	

Сливной кран монтируется на конце трубопровода и служит для слива жидкости. При сливе ручьятку поз. 4 устанавливают вдоль трубопровода, для прекращения слива — поперек. Чтобы обеспечить герметичность, конус пробки поз. 2 притирается к внутренней стенке корпуса поз. 1.


Крышка поз. 3 и втулка поз. 5 обеспечивают необходимую плотность прилегания пробки поз. 2 к внутренней поверхности корпуса поз. 1.

Задание

Выполнить чертежи деталей поз. 1 ... 6.
Материал деталей поз. 1, 2, 5, 6 — БрА9Мц2Л ГОСТ 493—79, деталей поз. 3, 4 — Ст 5 ГОСТ 380—71.

Ответьте на вопросы:

1. Покажите на виде слева форму отверстия детали поз. 2.
2. Имеется ли на чертеже изображение сечения?
3. Покажите контур детали поз. 4.



04. ЗАЖИМ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
A2			M400.04.00.00.CB	Документация Сборочный чертеж Детали		
A3		1	M400.04.00.01	Зажим	1	
A3		2	M400.04.00.02	Винт	1	
A3		3	M400.04.00.03	Плита	1	
A3		4	M400.04.00.04	Корпус	1	
A4		5	M400.04.00.05	Гайка	1	
A3		6	M400.04.00.06	Цилиндр	1	
A4		7	M400.04.00.07	Крышка	1	
A3		8	M400.04.00.08	Крышка	1	
A4		9	M400.04.00.09	Пластина	1	
A4		10	M400.04.00.10	Втулка	1	
A3		11	M400.04.00.11	Поршень	1	
A4		12	M400.04.00.12	Болт М16	4	
A4		13	M400.04.00.13	Пробка	1	
A4		14	M400.04.00.14	Пружина	1	
				Стандартные изделия		
		15		Винт А.М16Х30.58 ГОСТ 1491-80	2	
		16		Гайка М16.5 ГОСТ 5915-70	4	
		17		Кольцо 028-033-30 ГОСТ 9833-73	1	
		18		Кольцо 055-060-30 ГОСТ 9833-73	2	
		19		Кольцо СТ 28-17-3 ГОСТ 6418-81	1	
		20		Штифт 4x8x25 ГОСТ 3128-70	1	
		21		Шайба 16.01.019 ГОСТ 11371-78	4	

Гидравлический зажим одностороннего действия предназначен для закрепления обрабатываемой детали.

Зажим устанавливают в поперечный паз стола станка при помощи нижнего выступа плиты поз. 3 и закрепляют четырьмя болтами поз. 12. Зажим устанавливают в одно из трех фиксируемых положений (верхний выступ в плите поз. 3 соответственно входит в одну из трех канавок в корпусе поз. 4) перпендикулярно станочным пазам, что обеспечивает его неподвижность при большом зажимном усилии.

В корпусе поз. 4 расположен зажим поз. 1, соединенный с винтом поз. 2 и поршнем поз. 11 гидроцилиндра. К резьбовому отверстию крышки поз. 7 присоединяют гибкий шланг системы. Под давлением масла поршень перемещается влево, действуя на зажим поз. 1, который закрепляет обрабатываемую деталь. В исходное положение зажим возвращает пружина поз. 14. Уплотнительные кольца поз. 17, 18, 19 обеспечивают герметичность гидроцилиндра.


Задание

Выполнить чертежи деталей поз. 1 ... 8, 11. Деталь поз. 1 или поз. 4 изобразить в аксонометрической проекции.

Материал деталей поз. 1, 3 ... 9, 11 — отливка 15Л1-1 ГОСТ 977-75, деталей поз. 2, 10, 12, 13 — Сталь 20 ГОСТ 1050-74, детали поз. 14 — Сталь 65Г ГОСТ 1050-74.


Ответьте на вопросы:

1. Покажите контур детали поз. 4.
2. Сколько отверстий в деталях поз. 7 и поз. 8?
3. Какие детали видно на виде сверху?



			M400.04.00.00.CB		
Исполн.	Н. Ваким	Подпись	Дата	Лист	Масса
Проект				4	1:2
Конструктор				Лист	Листов 1
Чертил					
Принял					

9300005000hW



				М400.05.00.00.СБ		
Изм.	Лист	№ Докум.	Подпись	Дата	Лит	Масса
	Проект				у	1:2
	Консульт				Лист	Листов 1
	Чертил					
	Принял					
				Клапан предохранительный Сборочный чертёж		

1-е детализирование

05. КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ

Формат	Зона	Пос.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме-чание
A2			М400.05.00.00.СБ	Документация Сборочный чертёж		
				Детали		
A3	1		М400.05.00.01	Корпус	1	
A3	2		М400.05.00.02	Седло	1	
A4	3		М400.05.00.03	Гайка	1	
A4	4		М400.05.00.04	Винт	1	
A4	5		М400.05.00.05	Опора	1	
A4	6		М400.05.00.06	Клапан	1	
A4	7		М400.05.00.07	Пружина	1	
				Стандартные изделия		
		8		Гайка М24.5 ГОСТ 5915-70	1	

Предохранительный клапан устанавливают в трубопроводах, системах управления и регулирования для сброса избыточного давления жидкостей или пара. Клапан регулируют на определенное давление винтом поз. 4, который фиксируется гайкой поз. 8.

При увеличении давления выше нормы жидкость или пар давят на клапан поз. 6, который, сжимая пружину поз. 7, перемещается вправо. При этом жидкость или пар выходят через отверстия клапана и корпуса поз. 1.

При падении давления жидкости или пара пружина перемещает клапан в исходное положение. Для обеспечения хорошей герметичности поверхность клапана притирается к седлу поз. 2.

Задание

Выполнить чертежи деталей поз. 1...7.
Материал деталей поз. 2, 3 — Отливка 15Л-1
ГОСТ 977-75, детали поз. 7 — Сталь 65Г
ГОСТ 1050-74, детали поз. 1 — СЧ 15 ГОСТ 1412-79,
деталей поз. 4...6 — Ст5 ГОСТ 380-71.

Ответьте на вопросы:

1. На каких изображениях видна деталь поз. 7?
2. Какое назначение детали поз. 4?
3. Сколько отверстий в детали поз. 6?

06. ПРИЖИМ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ

Формат	Этаж	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
A2			M400.06.00.00.CB	Документация Сборочный чертеж		
				Детали		
A3		1	M400.06.00.01	Корпус	1	
A3		2	M400.06.00.02	Цилиндр	1	
A3		3	M400.06.00.03	Стакан	1	
A4		4	M400.06.00.04	Поршень	1	
A4		5	M400.06.00.05	Крышка	1	
A4		6	M400.06.00.06	Полукольцо	1	
A4		7	M400.06.00.07	Кулачок	1	
A3		8	M400.06.00.08	Прокладка	1	
				Стандартные изделия		
		9	Винт А.М8Х20.58 ГОСТ 1491—80		6	
		10	Винт 2М8Х25.58 ГОСТ 1491—80		6	
		11	Винт 2М16Х70.58 ГОСТ 1491—80		1	
		12	Кольцо 032-037-30 ГОСТ 9833—73		1	
		13	Кольцо 055-060-30 ГОСТ 9833—73		2	
		14	Шайба 20 65Г 02 9 ГОСТ 6402—70		1	

Гидравлический прижим предназначен для закрепления обрабатываемых деталей на станках.

Прижим работает от гидроцилиндра, который крепится к корпусу прихвата поз. 1 двумя полукольцами поз. 6, входящими в наружные канавки детали поз. 3, полукольца крепятся винтами поз. 9. Прихват фиксируется двумя шпонками, входящими в нижний паз корпуса поз. 1 и паз станка, и крепится четырьмя пазовыми болтами.

Гидроцилиндр прижима — двустороннего действия. Поршень под давлением жидкости, поступающей через резьбовое отверстие детали поз. 5, перемещается совместно с кулачком поз. 7 вправо, вытесняя через нижнее отверстие детали поз. 3 жидкость из правой полости гидроцилиндра. При этом обеспечивается зажим детали. Под давлением жидкости, поступающей через верхнее отверстие детали поз. 3, поршень перемещается влево, вытесняя жидкость из левой полости цилиндра через верхнее отверстие детали поз. 2. Кулачок поз. 7 перемещается, и обрабатываемая деталь освобождается.

Задание



Выполнить чертежи деталей поз. 1 ... 7. Деталь поз. 1 или 7 изобразить в аксонометрической проекции.

Материал деталей поз. 1, 5, 7 — Отливка 20Л-1 ГОСТ 977—75, детали поз. 2 ... 4 — Сталь 45 ГОСТ 1050—74, детали поз. 8 — картон А 2 ГОСТ 9347—74.



Ответьте на вопросы:

1. Покажите контур детали поз. 1.
2. Видна ли деталь поз. 3 на видах слева и сверху?
3. Как называется разрез, изображенный на виде сверху?


M400.06.00.00.CB



Вид А



				M400.06.00.00.CB		
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Лит.	Масса
					У	1:2
Прижим гидравлический					Лист	Листов 1
Сборочный чертеж						
Проект						
Контроль						
Чертил						
Принял						



1-е детализирование

07. ПРИЗМА РАЗДВИЖНАЯ

Формат	Зона	Плн.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
A2			М400.07.00.00.СБ	Документация Сборочный чертёж		
				Детали		
A3	1		М400.07.00.01	Корпус	1	
A3	2		М400.07.00.02	Призма	1	
A3	3		М400.07.00.03	Призма	1	
A4	4		М400.07.00.04	Винт	1	
A4	5		М400.07.00.05	Кронштейн	2	
A4	6		М400.07.00.06	Ручка	1	
A4	7		М400.07.00.07	Шайба	2	
A4	8		М400.07.00.08	Планка	2	
				Стандартные изделия		
	9			Винт А.М8×25.58 ГОСТ 1491—80	6	
	10			Винт А.М12×30.58 ГОСТ 1491—80	10	

Раздвижная призма служит в качестве фиксированной опоры при обработке деталей диаметром 40 ... 200 мм на сверлильных, расточных, фрезерных и строгальных станках. Она состоит из корпуса поз. 1, который фиксируется относительно инструмента шпонками (шпонка на чертеже не показана) и крепится станочными болтами. Призматические губки поз. 2 и поз. 3 по направляющим корпуса передвигают вращением винта поз. 4 (с правой и левой резьбой).

Задание

Выполнить чертежи деталей поз. 1 ... 6.
Материал деталей поз. 1 ... 3, 6 — Отливка 15Л1-1
ГОСТ 977—75, деталей поз. 4, 5, 7, 8 — Ст 5
ГОСТ 380—71.

Ответьте на вопросы:

1. Какая разница в форме деталей поз. 2 и поз. 3?
2. С помощью каких деталей крепят детали поз. 2 и поз. 3?
3. Сколько отверстий с резьбой имеет деталь поз. 1?

08. ФОРСУНКА

2-е детализация

Формат	Зона	Пол.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
A2			M400.08.00.00.CB	Документация Сборочный чертёж		
				Детали		
A3	1		M400.08.00.01	Корпус	1	
A3	2		M400.08.00.02	Сопло	1	
A3	3		M400.08.00.03	Тройник	1	
A4	4		M400.08.00.04	Конус	1	
A4	5		M400.08.00.05	Ниппель	1	
A4	6		M400.08.00.06	Ниппель	1	
A4	7		M400.08.00.07	Гайка накидная	2	
A4	8		M400.08.00.08	Маховик	1	
A4	9		M400.08.00.09	Гайка	1	
A4	10		M400.08.00.10	Гайка	1	
				Стандартные изделия		
		11		Гайка M12.5 ГОСТ 5915-70	1	


Форсунка предназначена для распыления жидкого топлива при сжигании его в топках паровых котлов. Подача топлива в форсунку происходит через ниппель поз. 5. Одновременно через ниппель поз. 6 подается пар из котла или сжатый воздух из компрессора. По каналу сопла поз. 2 пар устремляется к выходу, где он подхватывает жидкое топливо и распыляет его. Количество подаваемого в топку котла топлива можно изменять вращением маховика поз. 8, регулируя тем самым величину зазора между коническими поверхностями сопла поз. 2 и корпуса поз. 1.

Задание

Выполнить чертежи деталей поз. 1 ... 8. Построить аксонометрическую проекцию детали поз. 1.
Материал деталей поз. 1 ... 7 — БрО5Ц5С5 ГОСТ 613-79, детали поз. 8 — Ст 3 ГОСТ 380-71.

Ответьте на вопросы:

1. Назовите детали в сечении Б-Б.
2. Видны ли детали поз. 2 и 5 на разрезе А-А и в виде сверху?
3. Сколько сечений имеется на данном чертеже?



10. ЗАЖИМ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПОВОРОТНЫЙ

Формат	Зона	Плн.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
A2			M400.10.00.00.СБ	Документация Сборочный чертёж		
				Детали		
A3		1	M400.10.00.01	Корпус	1	
A3		2	M400.10.00.02	Цилиндр	1	
A3		3	M400.10.00.03	Поршень	1	
A3		4	M400.10.00.04	Крышка	1	
A4		5	M400.10.00.05	Палец	1	
A4		6	M400.10.00.06	Штырь	1	
A4		7	M400.10.00.07	Пружина	1	
A4		8	M400.10.00.08	Крышка	1	
				Стандартные изделия		
		9		Гайка М24,5	1	
		10		ГОСТ 5915—70 Кольцо 020-025-30	1	
		11		ГОСТ 9833—73 Кольцо СГ 28-17-3,5	1	
		12		ГОСТ 6418—81 Кольцо 035-040-30	3	
		13		ГОСТ 9833—73 Шайба 24.01.019 ГОСТ 11371—78	1	

Гидравлический поворотный зажим предназначен для перемещения обрабатываемой на металлорежущих станках детали до упорной базы.

Зажим устанавливают на столе станка или переходной плите и закрепляют в пазу с помощью квадратной головки пальца поз. 5 и гайки поз. 9. Корпус поз. 1 соединен с гидроцилиндром поз. 2.

Гидроцилиндр может быть одностороннего и двустороннего действия. Под действием давления жидкости, поступающей поочередно через резьбовые отверстия крышек поз. 4 и поз. 8, поршень перемещается соответственно вправо или влево. При одностороннем действии верхнее резьбовое отверстие крышки поз. 4 закрывается пробкой. В этом случае под действием давления жидкости, поступающей через отверстие крышки поз. 8, поршень через упорный штырь поз. 6 перемещает обрабатываемую деталь до упорной базы. Обрато поршень возвращается пружиной поз. 7, при этом жидкость, находящаяся в правой полости гидроцилиндра, перетекает через резьбовое отверстие крышки поз. 8 в гидросистему.


Задание


Выполнить чертежи деталей поз. 1 ... 8. Деталь поз. 1 или 4 изобразить в аксонометрической проекции.

Материал деталей поз. 1, 5 — Сталь 15
ГОСТ 1050—74, деталей поз. 2 ... 4, 6, 8 — Сталь 20
ГОСТ 1050—74, детали поз. 7 — Сталь 65Г
ГОСТ 1050—74, детали поз. 9 — Ст 380—71.

Ответьте на вопросы:

1. Сколько отверстий без резьбы имеет деталь поз. 8?
2. Какое назначение лысок в упорном штыре поз. 6?
3. Какие детали имеют резьбу?





1-е детализирование

11. РОЛИК ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ

Формат	Знак	Пол.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
A2			M400.11.00.00.CB	Сборочный чертеж		
Документация						
Сборочный чертеж						
Детали						
A3		1	M400.11.00.01	Корпус	1	
A3		2	M400.11.00.02	Ролик	1	
A3		3	M400.11.00.03	Крышка	2	
A4		4	M400.11.00.04	Крышка	1	
A4		5	M400.11.00.06	Крышка	1	
A4		6	M400.11.00.06	Диск	2	
A3		7	M400.11.00.07	Вал	1	
A3		8	M400.11.00.08	Втулка	1	
A3		9	M400.11.00.09	Прокладка	2	
Стандартные изделия						
		10		Болт M10x36.58 ГОСТ 7798-70	12	
		11		Болт M12x90.58 ГОСТ 7798-70	4	
		12		Гайка M12.5 ГОСТ 5915-70	4	
		13		Кольцо СГ 28-17-3,5 ГОСТ 6418-81	2	
		14		Шарикоподшипник 211 ГОСТ 8338-75	2	
		15		Шпонка 14x9x25 ГОСТ 23360-78	1	

Ролики устанавливают на листопркатном стане по обе его стороны для поддержки прокатных листов при подаче и приеме их с валков.

Ролик приводится в движение от электродвигателя. Опорами вала поз. 7 являются подшипники качения поз. 14. Подшипники смазываются густой смазкой, поступающей из масленок, запрессованных в отверстия крышек поз. 3. Корпуса поз. 1 роликов крепятся болтами к раме прокатного стана.

Задание

Выполнить чертежи деталей поз. 1 ... 4, 6, 7. Материал деталей поз. 1 ... 5 — СЧ 15 ГОСТ 1412-79, деталей поз. 6 ... 8 — Сталь 45 ГОСТ 1050-74, детали поз. 9 — кожа.

Ответьте на вопросы:

- Сколько отверстий в детали поз. 5?
- Покажите контур детали поз. 3.
- Имеются ли на чертеже местные разрезы и сечения?

				M400.11.00.00.CB		
				Ролик поддерживающий		
				Сборочный чертеж		
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Лит.	Масса
Проект					У	1:2
Консульт.					Лист	Листов 1
Чертил						
Принял						

2-е детализирование

12. ОТВОДКА С ВИНТОВЫМ ПРИВОДОМ

Фигура	Этап	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Прим.
A2			MЧ00.12.00.00.СБ	Документация		
				Сборочный чертеж		
				Детали		
A3	1		MЧ00.12.00.01	Корпус	1	
A3	2		MЧ00.12.00.02	Стойка	1	
A4	3		MЧ00.12.00.03	Полукольцо верхнее	1	
A4	4		MЧ00.12.00.04	Полукольцо нижнее	1	
A3	5		MЧ00.12.00.05	Рычаг	2	
A4	6		MЧ00.12.00.06	Траверса	1	
A4	7		MЧ00.12.00.07	Ось	1	
A4	8		MЧ00.12.00.08	Винт	1	
A4	9		MЧ00.12.00.09	Втулка	1	
A4	10		MЧ00.12.00.10	Втулка	3	
A4	11		MЧ00.12.00.11	Маховик	1	
A4	12		MЧ00.12.00.12	Ручка	1	
A4	13		MЧ00.12.00.13	Кольцо	1	
				Стандартные изделия		
14			Болт М10×45,58		2	
			ГОСТ 7798-70			
15			Болт М12×90,58		3	
			ГОСТ 7798-70			
16			Винт М10×25,48		1	
			ГОСТ 1482-84			
17			Гайка М10,5		2	
			ГОСТ 6915-70			
18			Гайка М12,5		4	
			ГОСТ 6915-70			
19			Шайба 10 66Г 029		2	
			ГОСТ 6402-70			
20			Шайба 12 66Г 029		3	
			ГОСТ 6402-70			
21			Шайба 12,01.06		1	
			ГОСТ 11371-78			
22			Шайба 24,01.06		1	
			ГОСТ 11371-78			
23			Штифт 4x8x12		1	
			ГОСТ 3128-70			
24			Шпилька 4x32-001		1	
			ГОСТ 397-79			

Отводки применяют для включения и выключения сцепных муфт без остановки ведущего вала.

На полу или стене устанавливают стойку поз. 2. Конец винта поз. 16 входит в продольный паз оси поз. 7 и таким образом обеспечивается возможность регулирования кольца отводки по высоте. В продольные пазы полюс рычага поз. 5 входят пальцы полуколец поз. 3, 4 разъемного кольца отводки, надеваемого на подвижную муфту (на чертеже не показана). Левый конец рычага образует вилку, в прорези которой входят пальцы траверсы поз. 6. При вращении маховика поз. 11, закрепленного на винте поз. 8, рычаг поз. 5, поворачиваясь вокруг оси поз. 7, перемещает кольцо отводки, а вместе с ним и подвижную муфту.


Задание


Выполнить чертежи деталей поз. 1... 8. Построить аксонометрическую проекцию детали поз. 1 или поз. 2.

Материал деталей поз. 1, 2 — СЧ 15 ГОСТ 1412-79, поз. 3, 4, 6, 7 — Сталь Ст 6 ГОСТ 380-71, поз. 5, 8 — Сталь 30 ГОСТ 1050-74.

Ответьте на вопросы:

1. Имеется ли на чертеже изображение сечения?
2. Назовите детали, которые видны на разрезе В-В.
3. Что нужно сделать, чтобы из корпуса поз. 1 вынуть деталь поз. 8?





13. ОБОЙМА

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
A2			МЧ00.13.00.00.СБ	Документация Обойма		
				Детали		
A3	1		МЧ00.13.00.01	Вилка	1	
A3	2		МЧ00.13.00.02	Подвеска		
A4	3		МЧ00.13.00.03	Блок		
A4	4		МЧ00.13.00.04	Кольцо		
A4	5		МЧ00.13.00.05	Планка		
A4	6		МЧ00.13.00.06	Ось		
A4	7		МЧ00.13.00.07	Ось		
A4	8		МЧ00.13.00.08	Втулка	1	
				Стандартные изделия		
		9		Винт А.М4×16.58 ГОСТ 1491—80	2	
		10		Винт М10×16.58 ГОСТ 1477—84	4	
		11		Винт М12×14.58 ГОСТ 1477—84	1	

Обойма применяется в грузоподъемных механизмах. Трос (на чертеже не показан) грузоподъемного механизма охватывает блок поз. 3, в которой запрессована сменная втулка поз. 8. Блок поз. 3 вращается на оси поз. 6. Внутри оси имеются каналы, которые через отверстие, закрытое винтом поз. 11, заполняются густой смазкой. Опорой оси поз. 6 является вилка поз. 1, соединенная осью поз. 7 с подвеской поз. 2 и вращающаяся вокруг этой оси. В резьбовое отверстие подвески поз. 2 ввинчивают грузоподъемный крюк (на чертеже не показан).

Задание

Выполнить чертежи деталей поз. 1 ... 3, 6, 7.
Материал деталей поз. 1 ... 3 — СЧ 15 ГОСТ 1412—79, детали поз. 4 ... 7 — Сталь 45 ГОСТ 1050—74, детали поз. 8 — БрА9ЖЗЛ ГОСТ 493—79.

Ответьте на вопросы:

1. Покажите контур детали поз. 2.
2. Сколько деталей изображено на разрезе А—А?
3. Какое назначение детали поз. 5?

14. ОТВОДКА РУЧНАЯ

Формат	Зона	Пос.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
A2			M400.14.00.00.CB	Документация Сборочный чертёж		
				Детали		
A3	1		M400.14.00.01	Вилка	1	
A3	2		M400.14.00.02	Стойка	1	
A4	3		M400.14.00.03	Полукольцо верхнее	1	
A4	4		M400.14.00.04	Полукольцо нижнее	1	
A4	5		M400.14.00.05	Ось	1	
A4	6		M400.14.00.06	Шарик	1	
A4	7		M400.14.00.07	Рычаг	1	
A4	8		M400.14.00.08	Рукоятка	2	
A4	9		M400.14.00.09	Палец	1	
A4	10		M400.14.00.10	Пружина	1	
A4	11		M400.14.00.11	Штифт специальный	2	
A4	12		M400.14.00.12	Болт М12	1	
				Стандартные изделия		
	13		Болт М6х32.58		4	
	14		ГОСТ 7798-70		1	
	15		Болт М8х32.58		1	
	16		ГОСТ 7798-70		1	
	17		Винт М5х14.58		4	
	18		ГОСТ 1478-84		4	
			Гайка М6.5		1	
			ГОСТ 5915-70		1	
			Гайка М8.5		1	
			ГОСТ 5915-70		1	
			Шайба 6 65Г 02 9		4	
			ГОСТ 6402-70			

Ручная отводка служит для включения и выключения муфты (на чертеже не показана) без остановки ведущего вала. Вилка поз. 1 с полукольцами поз. 3, 4 поворачивается вокруг оси поз. 5, закрепленной на стойке поз. 2. Стойку четырьмя болтами крепят к станине или стене.

При повороте рычага поз. 7 вилка перемещает кольцо отводки и подвижную часть муфты вдоль оси вала. Шарик поз. 6 может фиксировать отводку в трех положениях. Поворот вилки ограничен двумя штифтами поз. 11.


Задание

Выполнить чертежи деталей поз. 1... 5, 7. Построить аксонометрическую проекцию детали поз. 2.

Материал деталей поз. 1, 2 — СЧ 15 ГОСТ 1412-79, поз. 3, 4, 7, 8 — Ст 6 ГОСТ 380-71, поз. 6, 6, 9 — Сталь 20 ГОСТ 1050-74.

Ответьте на вопросы!

- Сколько сечений имеется на чертеже?
- Назовите детали, которые видны на разрезе А-А.
- Покажите контур детали поз. 1.



15. ПОДШИПНИК

Формат	Зона	Пор.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
A2			МЧ00.15.00.00.СБ	Документация Сборочный чертёж		
				Детали		
A3	1		МЧ00.15.00.01	Кронштейн	1	
A3	2		МЧ00.15.00.02	Корпус	1	
A4	3		МЧ00.15.00.03	Крышка	1	
A4	4		МЧ00.15.00.04	Вкладыш верхний	1	
A4	5		МЧ00.15.00.05	Вкладыш нижний	1	
				Стандартные изделия		
	6		Болт МВХ 28.58 ГОСТ 7798—70		4	
	7		Шпилька МВХ 30.58 ГОСТ 22032—76		2	
	8		Гайка М8.5		6	
	9		Шайба 8.01.05 ГОСТ 11371—78		6	

Подшипник служит опорой для вращающегося вала и устанавливается на консоли в том случае, когда вал близко подходит к стене производственного помещения.

Консольная подшипниковая опора состоит из корпуса и подшипника скольжения со сменными бронзовыми вкладышами поз. 4, 5. Верхний вкладыш поз. 4 фиксируется цилиндрическим трубчатым выступом. Смазка к трущимся поверхностям вала и вкладыша подводится из масленки (на чертеже не показана), ввинчиваемой в резьбовое отверстие, расположенное в приливе верхнего вкладыша поз. 4.

Крышку поз. 3 крепят к корпусу поз. 2 двумя шпильками поз. 7, а корпус крепят к кронштейну поз. 1 четырьмя болтами поз. 6. Кронштейн прикреплется к стене пятью болтами (на чертеже не показаны).


Задание

Выполнить чертежи деталей поз. 1 ... 5.

Материал детали поз. 1 — Ст 5 ГОСТ 380—71, поз. 2, 3 — СЧ 15 ГОСТ 1412—79, поз. 4, 5 — БрА9Мц2Л ГОСТ 493—79.

Ответьте на вопросы:

- Видна ли деталь поз. 5 на виде сверху?
- Сколько местных разрезов имеет данный чертёж?
- Покажите контур детали поз. 3.



16. РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
A2			M400.16.00.00.CБ	Документация Сборочный чертеж		
Детали						
A3	1	M400.16.00.01	Корпус		1	
A3	2	M400.16.00.02	Штуцер		1	
A4	3	M400.16.00.03	Стакан		1	
A4	4	M400.16.00.04	Цилиндр		1	
A4	5	M400.16.00.05	Седло		1	
A4	6	M400.16.00.06	Седло		1	
A4	7	M400.16.00.07	Клапан		1	
A4	8	M400.16.00.08	Пружина		1	
A4	9	M400.16.00.09	Шток		1	
A4	10	M400.16.00.10	Втулка		1	
A4	11	M400.16.00.11	Игла		1	
Стандартные изделия						
	12		Винт М6х10.48		1	
	13		ГОСТ 1477-84 Гайка М8.5 ГОСТ 5916-70		1	
Материалы						
	14		Картон А 1 ГОСТ 9347-74		1	

Регулятор давления устанавливается на трубопроводах для предотвращения аварии в случае избыточного давления газа или воздуха.

При нормальном давлении газ или воздух, поступающий через штуцер поз. 2, давит на клапан поз. 7, но под действием пружины поз. 8 клапан не открывает отверстие левого седла поз. 6. Давление выше нормального перемещает клапан вправо, отверстие левого седла открывается и газ или воздух по каналам корпуса поз. 1 выходит в атмосферу. Иглой поз. 11 регулируют количество газа или воздуха, выпускаемого в атмосферу. При дальнейшем возрастании давления клапан перекрывает отверстие правого седла поз. 5.

Задание



Выполнить чертежи деталей поз. 1 ... 4, и 7 10. Построить аксонометрическую проекцию детали поз. 1.

Материал деталей поз. 1 ... 3, 7 — БрА9ЖЗЛ ГОСТ 493-79; поз. 4 ... 6 — Ст 3 ГОСТ 380-71; поз. 8 — Сталь 65Г ГОСТ 1050-74, поз. 9 — Сталь 20 ГОСТ 1050-74.



Ответьте на вопросы:

1. Покажите резьбы на детали поз. 1.
2. Сколько отверстий имеет деталь поз. 3?
3. Назовите деталь, соединяющую детали поз. 1 и поз. 3.

M400.16.00.00.CБ




Б-Б



				M400.16.00.00.CБ		
				Регулятор давления		
				Сборочный чертеж		
Изм.	Лист	ИЗ	Возм.	Лит.	Масса	Магштаб
Проект.				у		1:2
Консульт.				лист	листов 1	
Чертеж						
Принят						

93 00 00 17 00 6 W



17. КЛАПАН ПУСКОВОЙ I-е детализирование

Формат	Этап	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
A2			M400.17.00.00.CB	Документация Сборочный чертеж		
Детали						
A3	1		M400.17.00.01	Корпус	1	
A4	2		M400.17.00.02	Ниппель	1	
A3	3		M400.17.00.03	Клапан	1	
A3	4		M400.17.00.04	Колпак	1	
A4	5		M400.17.00.05	Пружина	1	
A4	6		M400.17.00.07	Гайка	1	
Материалы						
				Кожа 3 ГОСТ 20836-75	4	

Пусковой автоматический клапан дизеля открывается под давлением сжатого воздуха. Клапан поз. 3 пружинной поз. 5 плотно прижат к торцу корпуса поз. 1. Ниппель поз. 2 зажат между корпусом и колпачком поз. 4 и уплотнен прокладками поз. 7.

При пуске дизеля сжатый воздух от воздухораспределителя поступает через резьбовое отверстие ниппеля в полость корпуса и проходит через продольные канавки на стержне клапана. Под давлением сжатого воздуха клапан преодолевает силу сопротивления пружины и открывается. Как только подача воздуха прекратится, пружина поз. 5 прижмет клапан поз. 3 к торцу корпуса поз. 1.

Задание

Выполнить чертежи деталей поз. 1... 4, 6.
Материал деталей поз. 1... 4, 6 — Сталь 15 ГОСТ 1050-74, детали поз. 5 — Сталь 65Г ГОСТ 1050-74.

Ответьте на вопросы:

1. Сколько продольных канавок на стержне клапана поз. 3?
2. Покажите контур детали поз. 2.
3. Как попадает сжатый воздух из ниппеля поз. 2 в полость корпуса поз. 1?

				M400.17.00.00.CB		
Изм.	Лист	№ докум.	Листов	Лит		Масса
Проект				у		Максимум
Консульт.				Лист		1:1
Чертил				Листов		1
Принял						
Клапан пусковой						
Сборочный чертеж						

18. ТИСКИ

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
A2			M400.18.00.00.СБ	Документация Сборочный чертёж		
				Детали		
A3	1		M400.18.00.01	Корпус	1	
A3	2		M400.18.00.02	Губка подвижная	1	
A3	3		M400.18.00.03	Подшипник	1	
A4	4		M400.18.00.04	Втулка	1	
A3	5		M400.18.00.05	Винт	1	
A4	6		M400.18.00.06	Пластина	2	
A4	7		M400.18.00.07	Кольцо	1	
				Стандартные изделия		
		8	Винт М8×12.58		1	
		9	ГОСТ 1476—84 Винт А.М8×20.58		4	
		10	ГОСТ 1491—80 Гайка М8.5		4	
		11	ГОСТ 5915—70 Шпилька М8×30.58		4	
		12	ГОСТ 22034—76 Штифт 4х8×40 ГОСТ 3128—70		1	

Тиски данной конструкции служат для закрепления обрабатываемых деталей на металлорежущих станках.

Тиски устанавливаются на столе строгального или фрезерного станка и закрепляются шестью болтами (на чертеже не показаны). Обрабатываемую деталь закладывают между двумя пластинами поз. 6. Винт поз. 5, имеющий прямоугольную резьбу, удерживается от осевого перемещения кольцом поз. 7 и штифтом поз. 12. Чтобы втулка поз. 4 не вращалась вокруг своей оси, установлен винт поз. 8. При вращении винта поз. 5 подвижная губка поз. 2 будет перемещаться по направляющему пазу корпуса поз. 1, зажимая пластинками обрабатываемую деталь.


Задание

Выполнить чертежи деталей поз. 1 ... 7. Деталь поз. 1 или поз. 2 изобразить в аксонометрической проекции.

Материал деталей поз. 1 ... 3 — СЧ 15 ГОСТ 1412—79, деталей поз. 4 ... 7 — Ст 5 ГОСТ 380—71.

Ответьте на вопросы:

- Сколько отверстий в детали поз. 6?
- Покажите контур направляющего паза корпуса поз. 1.
- Назовите все детали, изображенные на разрезах А-А и Б-Б.



19. КЛАПАН СЕТЕВОЙ ОБРАТНЫЙ

Формат	Зона	Пос.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
A2			MЧ00.19.00.00.СБ	Документация Сборочный чертёж		
				Детали		
A3		1	MЧ00.19.00.01	Корпус	1	
A4		2	MЧ00.19.00.02	Крышка	1	
A4		3	MЧ00.19.00.03	Ниппель	1	
A4		4	MЧ00.19.00.04	Гайка	1	
A4		5	MЧ00.19.00.05	Штуцер	1	
A4		6	MЧ00.19.00.06	Шарик	1	
A4		7	MЧ00.19.00.07	Направляющая	1	
A4		8	MЧ00.19.00.08	Пружина	1	
				Материалы		
		9		Кожа 2 ГОСТ 20836—75	1	
		10		Кожа 2 ГОСТ 20836—75	1	

Обратный осевой клапан предназначен для предохранения газопроводной сети с горючим газом от случайного попадания в нее воздуха. При падении давления клапан перекрывает газопровод, исключая возможность обратного тока газа (от потребителя) и предотвращая образование в газопроводе взрывоопасной газокислородной смеси.

Клапан закрепляют в газопроводной сети при помощи накидной гайки поз. 4 и штуцера поз. 5. При работе горючий газ поступает под давлением в обратный сетевой клапан со стороны ниппеля поз. 3. Газ давит на шарик поз. 6 и, преодолевая усилие пружины поз. 8, отжимает его от конического отверстия корпуса поз. 1. В образовавшееся отверстие газ проходит в газопроводную сеть через штуцер.

В случае взрыва газокислородной смеси в сети газопровода за клапаном образуется повышенное давление, которое, действуя в обратном направлении, через штуцер поз. 5 на шарик поз. 6 прижимает его к коническому отверстию корпуса, исключая возможность проникновения взрывоопасной смеси к баллону с горючим газом.


Задание

Выполнить чертежи детали поз. 1 ... 5.
Материал деталей поз. 1 ... 7 — Отливка 20Л1-1 ГОСТ 977—75, детали поз. 8 — Сталь 65Г ГОСТ 1050—74.

Ответьте на вопросы:

1. Какое назначение детали поз. 4?
2. Покажите контур детали поз. 1.
3. Назовите все детали, которые будут видны при взгляде на клапан справа.

93'00'00'61'00'00'W



				MЧ00.19.00.00.СБ		
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Лит.	Масса
Проект.					у	1:2
Консульт.					Лист	Листов 1
Чертеж.						
Принят.						
				Клапан сетевой обратный Сборочный чертёж		

20. НАСОС ШЕСТЕРЕННЫЙ

Формат	Зона	Пок.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
A2			M400.20.00.00.CB	Документация Сборочный чертеж		
				Детали		
A3	1		M400.20.00.01	Корпус	1	
A3	2		M400.20.00.02	Крышка	1	
A3	3		M400.20.00.03	Крышка	1	
A3	4		M400.20.00.04	Ведомое зубчатое колесо $z = 13, m = 5$	1	
A2	5		M400.20.00.05	Вал-шестерня $z = 13, m = 5$	1	
A4	6		M400.20.00.06	Гайка круглая	1	
A4	7		M400.20.00.07	Втулка	1	
A4	8		M400.20.00.08	Втулка	1	
				Стандартные изделия		
	9		Шпилька M10×35.58 ГОСТ 22034-76		6	
	10		Гайка M10.5 ГОСТ 5915-70		6	
	11		Шайба 10.01.05 ГОСТ 11371-78		6	
	12		Штафт 8/8×36 ГОСТ 3128-70		2	
	13		Кольцо СГ 52-39-5 ГОСТ 6418-81		3	

Шестеренный насос предназначен для перекачивания жидкости. Основными рабочими органами насоса являются два входящих в зацепление зубчатых колеса.

Верхний вал-шестерня поз. 5 при помощи муфты (на чертеже не показана) соединен с валом электродвигателя. Крышки поз. 2 и поз. 3 соединяются с корпусом поз. 1 двенадцатью шпильками поз. 9 и гайками поз. 10. В месте выхода из корпуса вала-шестерни поз. 5 имеется уплотнительное устройство поз. 13, препятствующее просачиванию жидкости через зазор между валом и втулкой поз. 8. Уплотнение состоит из трех войлочных пропитанных маслом колец. Кольца прижимаются к поверхности вала при помощи втулки поз. 7 и гайки поз. 6.


Задание

Выполнить чертежи деталей поз. 1... 8. Построить аксонометрическую проекцию детали поз. 1.


Материал деталей поз. 1... 3 — СЧ 15 ГОСТ 1412-79, деталей поз. 4... 6 — Сталь 45 ГОСТ 1050-74, деталей поз. 7, 8 — Сталь 20 ГОСТ 1050-74.

Ответьте на вопросы:

1. Как называется разрез Г-Г?
2. Как называется изображение Б-Б?
3. На каких изображениях видна деталь поз. 3?



M400.20.00.00.CB				Лист	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		
Проект.					4	1:2
Консульт.					Лист	Листов 1
Чертил						
Проверил						



1-е детализирование

21. ЦИЛИНДР ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ

Формат	Зона	Пол.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
A2			M400.21.00.00.CB	Документация Сборочный чертеж		
				Детали		
A3		1	M400.21.00.01	Корпус	1	
A3		2	M400.21.00.02	Цилиндр	1	
A4		3	M400.21.00.03	Поршень	1	
A3		4	M400.21.00.04	Вилка	1	
A3		5	M400.21.00.05	Вилка	1	
A4		6	M400.21.00.06	Штуцер	1	
A4		7	M400.21.00.07	Пружина	1	
A4		8	M400.21.00.08	Гайка	1	
A4		9	M400.21.00.09	Винт	1	
				Стандартные изделия		
		10		Гайка М18.5	1	
		11		ГОСТ 5915-70 Кольцо 090-095-30	2	
		12		ГОСТ 9833-73 Кольцо 035-040-30 ГОСТ 9833-73	1	

Пневматический цилиндр состоит из корпуса поз. 1, в который ввинчен цилиндр поз. 2. Для предотвращения самоотвинчивания предусмотрена гайка поз. 8.

Воздух под давлением подается через штуцер поз. 6 и используется для перемещения поршня поз. 3 только в одном направлении — влево. Вправо поршень возвращает пружина. И использованный воздух выходит в атмосферу через тот же штуцер поз. 6.

Задание

Выполнить чертежи деталей поз. 1 ... 7.
Материал деталей поз. 1 ... 5 — Сталь 35Х
ГОСТ 4543-71, поз. 6 — Сталь 20 ГОСТ 1050-74,
поз. 7 — Сталь 65Г ГОСТ 1050-74.

Ответьте на вопросы:

1. Объясните назначение пружины поз. 7.
2. На каких изображениях виден поршень поз. 3?
3. Для чего применяются кольца поз. 11 и поз. 12?

22. ПРИХВАТ ПЕРЕДВИЖНОЙ

Формат	Зона	Плн.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
A2			M400.22.00.00.CB	Документация Сборочный чертеж		
				Детали		
A3	1		M400.22.00.01	Корпус	1	
A3	2		M400.22.00.02	Поршень	1	
A3	3		M400.22.00.03	Крышка	1	
A3	4		M400.22.00.04	Болт	1	
A4	5		M400.22.00.05	Болт	1	
A4	6		M400.22.00.06	Винт	1	
A4	7		M400.22.00.07	Прихват	1	
A4	8		M400.22.00.08	Шайба	1	
A4	9		M400.22.00.09	Тарелка	1	
A4	10		M400.22.00.10	Шайба	1	
A4	11		M400.22.00.11	Пружина	1	
A4	12		M400.22.00.12	Пружина	1	
A4	13		M400.22.00.13	Шайба	1	
A4	14		M400.22.00.14	Гайка	1	
				Стандартные изделия		
	15			Винт А.М6х14,58 ГОСТ 1491-80	1	
	16			Гайка М12,5 ГОСТ 5915-70	1	
	17			Гайка М16,5 ГОСТ 5915-70	1	
	18			Кольцо СТ 24-17-5	1	
	19			Кольцо 6418-81 ГОСТ 040-045-30 ГОСТ 9833-73	1	

Передвижной гидравлический прихват предназначен для зажима обрабатываемых деталей на станках. Его устанавливают на столе станка или базовой плите.

Прихват состоит из корпуса поз. 1, закрепляемого в станочном пазу специальным болтом поз. 5 и гайкой поз. 14. Болт поз. 5 соединен резьбой с регулируемым болтом поз. 4, имеющим сферическую головку, в которую упирается шайба поз. 13, прижимающая прихват поз. 7. Прихват опирается на шайбу поз. 10 и пружину поз. 11. В полости корпуса расположен поршень поз. 2. Масло в полость поступает под давлением через коническое резьбовое отверстие корпуса. В поршне на резьбе закрепляется регулируемый винт поз. 6, передающий усилие прихвату, зажимающему обрабатываемую деталь. Прихват при необходимости можно поворачивать вокруг его продольной оси. В исходное положение поршень возвращается пружиной поз. 12, которая упирается в крышку поз. 3.


Задание

Выполнить чертежи деталей поз. 1... 5, 7, 9, 12. Деталь поз. 1 изобразить в аксонометрической проекции.


Материал деталей поз. 1, 7 — Ст 15 ГОСТ 1412-79, деталей поз. 11, 12 — Сталь 65Г ГОСТ 1050-74, детали поз. 2 — Сталь 45 ГОСТ 1050-74, детали поз. 3... 6, 8... 10, 13, 14 — Ст 5 ГОСТ 380-71.

Ответьте на вопросы:

1. Какое назначение имеют четыре паз в детали поз. 3?
2. Покажите контур детали поз. 5.
3. Назовите все детали, изображенные на виде сверху.



M400.22.00.00.CB				Лит.	Масса	Масштаб
Прихват передвижной Сборочный чертеж				У		1:2
				Лист	Листов 1	
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		
Проект						
Консульт						
Чертил						
Принял						



1-е детализирование

23. КЛАПАН МЕХАНИЧЕСКИЙ

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
A2			МЧ00.23.00.00.СБ	Документация Клапан механический		
				Детали		
A3	1		МЧ00.23.00.01	Корпус	1	
A4	2		МЧ00.23.00.02	Крышка	1	
A4	3		МЧ00.23.00.03	Шток	1	
A4	4		МЧ00.23.00.04	Седло	1	
A4	5		МЧ00.23.00.05	Клапан	1	
A4	6		МЧ00.23.00.06	Толкатель	1	
A4	7		МЧ00.23.00.07	Втулка	1	
A4	8		МЧ00.23.00.08	Крышка	1	
A4	9		МЧ00.23.00.09	Пружина	1	
A4	10		МЧ00.23.00.10	Шайба	1	
		11		Стандартные изделия Кольцо 025-030-30 ГОСТ 9833-73	2	
		12		Материалы Кожа 3 ГОСТ 20836-75	1	

Механический клапан предназначен для автоматических установок, распыляющих смазочно-охлаждающие жидкости.

Клапан состоит из корпуса поз. 1, разделенного на две полости, в одну из которых поступает сжатый воздух. При перемещении толкателя поз. 6 вправо он давит на шток поз. 3, отодвигая клапан поз. 5. Сжатый воздух проходит через клапан по продольным пазам штока к распыляющему устройству. При снятии нагрузки с толкателя клапан, шток и толкатель возвращаются в первоначальное положение под действием пружины поз. 9. В результате этого клапан прижимается к седлу поз. 4, закрывая проход воздуха.

Задание

Выполнить чертежи деталей поз. 1 ... 5, 7. Материал деталей поз. 1, 6, 7 — Ст 5 ГОСТ 380-71, деталей поз. 3 ... 5 — Бр04Ц7С5 ГОСТ 613-79, деталей поз. 2, 8 — Сталь 35 ГОСТ 4543-71, детали поз. 9 — Сталь 65Г ГОСТ 1050-74.

Ответьте на вопросы:

1. Сколько продольных пазов в детали поз. 3?
2. На каких изображениях видна деталь поз. 4?
3. Через какое отверстие сжатый воздух поступает в канавки штока поз. 3?

					МЧ00.23.00.00.СБ		
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Лит	Масса	Масштаб
Проект					У		1:1
Консульт							
Чертил					Лист	Листов 1	
Принял							
					Клапан механический Сборочный чертеж		

24. КРАН ДВУХХОДОВОЙ

Формат	Зона	Пол.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
A2			M400.24.00.00.CB	Кран двухходовой		
Документация						
Детали						
A3	1		M400.24.00.01	Корпус	1	
A4	2		M400.24.00.02	Пробка	1	
A4	3		M400.24.00.03	Ключ	1	
A4	4		M400.24.00.04	Крышка	1	
A4	5		M400.24.00.05	Гайка	1	
A4	6		M400.24.00.06	Ручка	1	
A4	7		M400.24.00.07	Пружина	1	
A4	8		M400.24.00.08	Шайба	1	
A4	9		M400.24.00.09	Прокладка	1	
A4	10		M400.24.00.10	Прокладка	1	
Стандартные детали						
	11			Гайка М12.5 ГОСТ 5915—70	1	

Двухходовой кран устанавливают на трубопроводах. Газ или жидкость, поступающие через нижнее отверстие в кран, расходятся по двум трубопроводам.

Чтобы изменить площадь сечения для прохода газа или жидкости, нужно ручкой поз. 6 повернуть на некоторый угол коническую пробку поз. 2. Для обеспечения герметичности коническая поверхность пробки крана притирается к внутренней стенке корпуса поз. 1. Между деталями поз. 1 и поз. 4 ставится прокладка поз. 10.

Ключ поз. 3 своими выступами входит в пазы пробки. Пружина поз. 7 ставится для надежного прилегания пробки к внутренней поверхности корпуса.

Задание






Выполнить чертежи деталей поз. 1 ... 7. Деталь поз. 1 изобразить в аксонометрической проекции.

Материал деталей поз. 1, 2, 8 — Бр04Ц7С5 ГОСТ 613—79, деталей поз. 3 ... 7 — Сталь 35Х ГОСТ 4543—71, детали поз. 7 — Сталь 65Г ГОСТ 1050—74, детали поз. 9 — Сталь 40 ГОСТ 1050—74.


Ответьте на вопросы:

1. Назовите и покажите все детали, изображенные на разрезе В—В.
2. Покажите детали поз. 3, 4 и 6 на виде слева.
3. Покажите контур детали поз. 2.

90°0000°2'00H/W



				M400.24.00.00.CB		
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Лит	Масса
Проект					4	1:2
Консульт						
Чертил						
Принял						
Кран двухходовой					Лист	Листов 1
Сборочный чертеж						



25. КЛАПАН

1-е детализирование

Формат	Экз.	Пол.	Обозначение	Наименование	Кол.	Плани-рование
A2			M400.25.00.00.CB	Документация Сборочный чертеж		
				Детали		
A3	1		M400.25.00.01	Корпус	1	
A3	2		M400.25.00.02	Крышка	1	
A4	3		M400.25.00.03	Фланец	1	
A4	4		M400.25.00.04	Маховичок	1	
A3	5		M400.25.00.05	Шпилька	1	
A4	6		M400.25.00.06	Клапан	1	
A4	7		M400.25.00.07	Седло	1	
A4	8		M400.25.00.08	Гайка	1	
A4	9		M400.25.00.09	Пробка	1	
				Стандартные изделия		
		10		Гайка М8.5 ГОСТ 5915-70	2	
		11		Гайка М10.5 ГОСТ 5915-70	1	
		12		Шпилька М8х25.58 ГОСТ 22034-76	2	
				Материалы		
		13		Картон А 1 ГОСТ 9347-74	1	
		14		Картон А 1 ГОСТ 9347-74	1	
		15		Войлок ПС 10 ГОСТ 6308-71	1	

Клапан предназначен для изменения величины потока воды, проходящей по трубопроводу, а также для периодических отключений одной части трубопровода от другой.

Клапан состоит из корпуса поз. 1 и крышки поз. 2. Детали поз. 5, 6, 8 являются запорным устройством. Изменение проходного отверстия между клапаном поз. 6 и седлом поз. 7 регулируется вращением маховичка поз. 4. В качестве уплотнения между шпилькой поз. 5, крышкой поз. 2 и фланцем поз. 3 применяют войлочные кольца поз. 15, пропитанные смазочными веществами. По мере износа войлочные кольца поджимаются фланцем, для чего заворачивают гайки поз. 10. Стык крышки и корпуса уплотнен прокладкой поз. 14. Пробка поз. 9 предназначена для слива отстоя и очистки корпуса.

Задание

Выполнить чертежи деталей поз. 1... 5.
Материал деталей поз. 1... 4 — СЧ 15 ГОСТ 1412-79, деталей поз. 5... 9 — Сталь 20 ГОСТ 1050-74.

Ответьте на вопросы:

1. Покажите контур детали поз. 2.
2. Покажите на чертеже местный разрез и сечение.
3. Покажите на виде слева прокладку поз. 10 и поз. 11.

				M400.25.00.00.CB	
				Клапан	
				Сборочный чертеж	
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Лит.
Проект					У
Консульт.					1:2
Чертеж					Лист
Принят					Листов 1

26. ЦИЛИНДР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ

Формат	Зона	Пол.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
A2			M400.26.00.00.CB	Документация Сборочный чертёж		
Детали						
A3	1		M400.26.00.01	Корпус	1	
A3	2		M400.26.00.02	Стакан	1	
A4	3		M400.26.00.03	Фланец	1	
A3	4		M400.26.00.04	Поршень	1	
A4	5		M400.26.00.05	Крышка	1	
A4	6		M400.26.00.06	Вилка	1	
A4	7		M400.26.00.07	Прокладка	1	
Стандартные изделия						
	8		Болт М6×28.58 ГОСТ 7798—70		12	
	9		Болт М12×45.58 ГОСТ 7798—70		2	
	10		Гайка М12.5 ГОСТ 5915—70		2	
	11		Кольцо 025.030.30 ГОСТ 9833—73		1	
	12		Кольцо 055.060.30 ГОСТ 9833—73		3	
Материалы						
	13		Войлок ПС 10 ГОСТ 6308—71		5	

Гидравлический цилиндр является основным звеном гидроприводов.

Гидравлический цилиндр состоит из корпуса поз. 1 и поршня поз. 4. Поршень движется в цилиндре под давлением масла, которое подается в цилиндр через резьбовые отверстия деталей поз. 1 и поз. 5. Последовательное переключение подачи масла производится при помощи золотника (на чертеже не показан).

Шток поршня поз. 4 соединен с вилкой поз. 6. Вилка присоединяется к звену механизма, которому поршень сообщает требуемое возвратно-поступательное движение. Уплотнение поршня, штока поршня, а также корпуса обеспечивается уплотнительными кольцами поз. 11, 12, 13 и прокладкой поз. 7.


Задание

Выполнить чертежи деталей поз. 1... 6. Деталь поз. 1 или 2 изобразить в аксонометрической проекции.

Материал деталей поз. 1... 3, 5 — СЧ 15
ГОСТ 1412—79, деталей поз. 4, 6 — Сталь 45
ГОСТ 1050—74.


Ответьте на вопросы:

1. Покажите контур детали поз. 3.
2. Имеется ли на чертеже сечение?
3. Как называются разрезы на виде сверху?



M400.26.00.00.CB				Лит	Масса	Масштаб
Цилиндр гидравлический				У		1:2
Сборочный чертёж				Лист	Листов 1	
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		
Проект.						
Консульт.						
Чертил.						
Принял.						

27. БУФЕР



Формат	Этаж	Пик.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
A2			M400.27.00.00.СБ	Документация Сборочный чертеж		
				Детали		
A3		1	M400.27.00.01	Корпус	1	
A4		2	M400.27.00.02	Стакан	1	
A4		3	M400.27.00.03	Гайка упорная	1	
A4		4	M400.27.00.04	Пружина	1	
A4		5	M400.27.00.05	Тарелка	1	
A4		6	M400.27.00.06	Бегунок	1	
A4		7	M400.27.00.07	Втулка	2	
A4		8	M400.27.00.08	Крышка	2	
A4		9	M400.27.00.09	Буфер	2	
A4		10	M400.27.00.10	Ось	1	
				Стандартные изделия		
		11	Болт М6Х28.58 ГОСТ 7798-70		12	
		12	Болт М12Х32.58 ГОСТ 7798-70		2	
		13	Гайка М30.5 ГОСТ 5915-70		1	
		14	Шайба 12.01.05 ГОСТ 11371-78		2	
		15	Шарикоподшипник 212 ГОСТ 8338-75		2	
		16	Кольцо СГ 76-59-5 ГОСТ 6418-81		2	
		17	Кольцо СГ 71-54-5 ГОСТ 6418-81		2	
				Материалы		
		18	Картон А 1 ГОСТ 6859-83		2	

Буфер используется в автоматических линиях с целью предотвращения поломок деталей при их обработке на металлорежущих станках.

Деталь, поданная на конвейер, устанавливается в осевом направлении под давлением толкателя, который подводит деталь до буфера поз. 9. При ударе буфер упирается в пружину поз. 4, которая, сжимаясь, поглощает удар. С помощью бегунков поз. 6 деталь передается на следующую операцию автоматической линии.

Задание

Выполнить чертежи деталей поз. 1 ... 3, 6, 8, 9.
Материал деталей поз. 1 — СЧ 15 ГОСТ 1412-79, поз. 2, 5, 7, 8 — Ст 5 ГОСТ 380-71, поз. 3, 6, 9, 10 — Сталь 30 ГОСТ 1050-74, поз. 4 — Сталь 65Г ГОСТ 1050-74.

Ответьте на вопросы:

1. Назовите детали, которые видны на разрезе А—А.
2. Видна ли деталь поз. 2 на главном виде?
3. Сколько отверстий под болты у детали поз. 8?

2-е детализирование

28. ЦИЛИНДР ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ

Формат	Зона	Пол.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
A2			M400.28.00.00.CB	Документация Сборочный чертёж		
				Детали		
A3	1		M400.28.00.01	Цилиндр	1	
A3	2		M400.20.00.02	Поршень	1	
A3	3		M400.28.00.03	Крышка	1	
A3	4		M400.28.00.04	Крышка	1	
A4	5		M400.28.00.05	Фланец	1	
A3	6		M400.28.00.06	Шток	1	
				Стандартные изделия		
	7		Болт М10х38.58 ГОСТ 7798-70		4	
	8		Гайка М12.5 ГОСТ 5915-70		8	
	9		Кольцо 025-030-30 ГОСТ 9833-73		2	
	10		Кольцо 055-060-30 ГОСТ 9833-73		2	
	11		Шайба 12.01.05 ГОСТ 11371-78		8	
	12		Шпилька М12х45.58 ГОСТ 22043-76		8	
			Материалы			
	13		Картон А1 ГОСТ 9347-74		2	

Пневматические цилиндры применяются в приспособлениях, предназначенных для быстрой установки и надежного закрепления обрабатываемых деталей на металлообрабатывающих станках. Изображенный на чертеже пневматический цилиндр — качающийся, крепится к станку специальными шарнирными устройствами. Основными элементами пневматического цилиндра являются цилиндр поз. 1 и поршень поз. 2.

В цилиндр через отверстия крышек поз. 3 и поз. 4 то с одной, то с другой стороны поршня попеременно подводят сжатый воздух, под действием которого поршень совершает возвратно-поступательное движение. К правому концу штока поз. 6 присоединяется звено механизма, которому шток сообщает это движение. Поршень и шток имеют уплотнительные кольца поз. 9 и поз. 10.


Задание

Выполнить чертежи деталей поз. 1...6. Построить аксонометрическую проекцию детали поз. 1 или детали поз. 5.


Материал деталей поз. 1...5 — Ст 15 ГОСТ 1412-79, поз. 2, 6 — Сталь 35 ГОСТ 1050-74.

Ответьте на вопросы:

- Для чего предназначены отверстия с конической резьбой?
- Каким количеством болтов крепится к корпусу поз. 1 крышка поз. 4?
- Покажите контур детали поз. 4.



				М400.28.00.00.CB			
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
	Проект				у		1:2
	Консульт.				Лист	Листов	1
	Чертил						
	Принял						
				Цилиндр пневматический Сборочный чертёж			



29. ТЯГА

1-е детализирование

Формат	Дата	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
A2			МЧ00.29.00.00.СБ	Документация Сборочный чертёж		
				Детали		
A3		1	МЧ00.29.00.01	Корпус	1	
A4		2	МЧ00.29.00.02	Серга	1	
A4		3	МЧ00.29.00.03	Вилка	1	
A4		4	МЧ00.29.00.04	Вкладыш	1	
A4		5	МЧ00.29.00.05	Ось	1	
A4		6	МЧ00.29.00.06	Кольцо	1	
A4		7	МЧ00.29.00.07	Планка	1	
				Стандартные изделия		
		8		Винт М4×8.58 ГОСТ 1477-84	2	
		9		Винт А.М4×10.58 ГОСТ 1491-80	2	
		10		Винт М4×10.58 ГОСТ 1477-84	1	

Тяга, являясь промежуточным звеном механизмов, сергой поз. 2 и вилкой поз. 3 соединяется с разными частями одной машины.

В корпусе поз. 1 имеется бронзовый вкладыш поз. 4, отапливающий всей внутренней цилиндрической поверхностью ось соседнего звена механизма. Вкладыш закреплен в корпусе винтом поз. 10. Отверстие под винт сверлят при сборке тяги.

Для уменьшения износа к трущимся поверхностям вкладыша и оси подводится густая смазка, поступающая из масленок, которые ввинчиваются в резьбовые отверстия деталей поз. 5 и поз. 1. Чтобы предотвратить проворачивание оси поз. 5, она закреплена на корпусе планкой поз. 7 и винтами поз. 9.

Задание

Выполнить чертежи деталей поз. 1...7.
Материал деталей поз. 1...3 — СЧ 20 ГОСТ 1412-79, детали поз. 5, 6 — Сталь 45 ГОСТ 1050-74, детали поз. 4 — Бр03Ц12С5 ГОСТ 613-79.

Ответьте на вопросы:

1. Имеется ли на данном чертеже изображение сечения?
2. На каких изображениях видна деталь поз. 3?
3. Покажите контур детали поз. 5.

2-е детализирование

30. ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
Документация						
A1			M400.30.00.00.CB	Сборочный чертеж		
Детали						
A3	1		M400.30.00.01	Корпус	1	
A4	2		M400.30.00.02	Крышка	1	
A4	3		M400.30.00.03	Фланец	1	
A4	4		M400.30.00.04	Шпindelь	1	
A4	5		M400.30.00.05	Клапан	1	
A4	6		M400.30.00.06	Гайка	1	
A4	7		M400.30.00.07	Втулка	1	
A4	8		M400.30.00.08	Ключ	1	
Стандартные изделия						
	9		Болт М12×45.58		4	
			ГОСТ 7798—70			
	10		Гайка М12.5		4	
			ГОСТ 5915—70			
	11		Гайка М10.5		2	
			ГОСТ 5915—70			
	12		Шпindelь М10×25.58		2	
			ГОСТ 22032—76			
Материалы						
	13		Картон А1		1	
			ГОСТ 9347—74			
	14		Войлок ПС 10		1	
			ГОСТ 6308—71			

Запорный вентиль монтируют на трубопроводах, предназначенных для подачи жидкости.

С помощью вентиля можно периодически отключать одну часть трубопровода от другой, для этого нужно опустить запорный клапан поз. 5 вниз до соприкосновения с торцом втулки поз. 7. Перемещение клапана в вертикальном направлении производят вращением ключа поз. 8, насаженного на квадратный конец шпindelя поз. 4. Уплотнение поз. 14, прижимаемое сверху фланцем поз. 3, плотно прилегает к шпindelю.


Задание

Выполнить чертежи деталей поз. 1...8. Построить аксонометрическую проекцию детали поз. 2 или 3.

Материал деталей поз. 1...3, 5, 7, 10 — Сталь 30 ГОСТ 1050—74, поз. 4, 8 — Ст 6 ГОСТ 380—71, поз. 6, 9, 11 — Сталь 20 ГОСТ 1050—74, поз. 12 — Бр03Ц12С5 ГОСТ 613—79.

Ответьте на вопросы:

1. Имеется ли на чертеже изображение сечения?
2. Назовите детали, показанные на разрезе А—А.
3. Покажите контур детали поз. 2.



				М 400.30.00.00.CB		
Изд.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Лит.	Масса
Проект.					у	1:2
Консульт.						
Чертеж					Лист	Листов 1
Принял						

Вентиль запорный
Сборочный чертеж